



模具验收合格单

项目名称

大众BC316-0

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	左右镜片托板注塑模	8202113 X1001A 8202211 X1001A	RCS0202-01
2	左右三角护罩注塑模	8202118 X1001A 8202218 X1001A	RCS0202-02
3	左右镜壳下盖注塑模	8202116 X1001A 8202216 X1001A	RCS0202-03
4	左右卡框注塑模	8202114 X1001A 8202214 X1001A	RCS0202-04
5	左右面罩注塑模	8202115 X1001A 8202215 X1001A	RCS0202-05
6	左右基板注塑模	8202117 X1001A 8202217 X1001A	RCS0202-06
7	左右三角座注塑模	8202119 X1001A 8202219 X1001A	RCS0202-07
8	左右密封垫A注塑模	8202121 X1001A 8202221 X1001A	RCS0202-08
9	摩擦片注塑模	8202133 X1001A	RCS0202-09

模具状态:

满足外观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

郭峰 2019.4.8

注塑部签字/日期

张明 2019.4.10

模具科签字/日期

吕子华 2019.4.8

采购部签字/日期

模具厂签字/日期



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	192100
资产名称	左、右镜片托板	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082001
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况		否
	设备使用性能是否达到要求		是
	设备技术指标是否与合同相符		是
	设备配件是否与采购要求相符		是
	设备是否完好		是
	技术文档是否齐全		是
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕宁华	李锐	李锐
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	463300
资产名称	左、右三角护罩	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082002
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李锐	李锐
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	397000
资产名称	左、右镜壳下盖	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082003
供货单位	昆山鸿毅达模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 **安装调试正常,取件无法全自动,开发前期有说明.**

验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李凯	
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	272000
资产名称	左、右卡框注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082004
供货单位	昆山鸿毅达模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 **安装调试正常**

验收结果 **合格**

参加验收人员签名 **吕广华** **李凯**

设备安装完成时间 **2019.4.8** 验收日期 **2019.4.8**

设备存放地点 **成都** 固定资产归口管理部门负责人 **吕广华**



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	452000
资产名称	左、右面罩	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082005
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况		否
	设备使用性能是否达到要求		是
	设备技术指标是否与合同相符		是
	设备配件是否与采购要求相符		是
	设备是否完好		是
	技术文档是否齐全		是
设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李锐	
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点		固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	306800
资产名称	左、右基板注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082006
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况		否
	设备使用性能是否达到要求		是
	设备技术指标是否与合同相符		是
	设备配件是否与采购要求相符		是
	设备是否完好		是
	技术文档是否齐全		是
设备在安装调试、试用过程中的情况	调试安装正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李凯	李凯
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	375000
资产名称	左、右三角座	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082007
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况		否
	设备使用性能是否达到要求		是
	设备技术指标是否与合同相符		是
	设备配件是否与采购要求相符		是
	设备是否完好		是
	技术文档是否齐全		是
设备在安装调试、试用过程中的情况	调试安装正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李坤	李坤
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	327300
资产名称	左、右密封垫	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082008
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕于华	李凯	
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕于华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-12	合同金额	71500
资产名称	摩擦片注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201082009
供货单位	昆山鸿毅达模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华	李凯	
设备安装完成时间	2019.4.8	验收日期	2019.4.8
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华

