



设备/工装委外维修验收单

生效日期:

编号: RC-YS-2019121101

损坏现象及故障原因:

因戴姆勒现场审核提出整改意见中, 要求对一厂内照明设施进行修复。一厂内大部分照明设施下方有设备或物料, 升降车无法贴近, 不能完成维修更换作业。申请租赁吊车进行照明设施维修工作

发 票 同 新 一 公 司 黄 华 市 峰 屹 派 机 械 租 赁 有 限 公 司

更换附件 (包括文件资料):

灯具

in 2019.12.11

年 月 日