



付款申请单

付款方式

支票 承兑汇票

现金 其它

电汇

付款单位

天津事业部

集团公司

预算编码
TJ212020042301

付款类型

押金

预付款

发票到付

预支现金

费用报销单

其它

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

收款方	沙河市义丰汽车维修有限公司
地址	河北省邢台市沙河市西环路北头路西
银行帐号	100148542538
银行名称	中国银行沙河支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号	金额
技术质量部-小循环三包维修费		¥8,100.00
总金额		¥8,100.00

大写金额: 捌仟壹佰圆整

部门经办人: 郑金玉

部门批准人: 2020.4.23

财务审核	财务主管/部长	财务总监
厂长批准	总经理批准	收款人
预算说明	预算内 <input checked="" type="checkbox"/> 预算外 <input type="checkbox"/>	预算员

附件

发票1份

缴款通知__份

合同__份

采购申请__份

收货单__份

采购订单__份

备注

鉴定单

天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 沙河市义丰汽车维修有限公司

站号: FT006864

2019年12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行 车 里 程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工 时 费	合 计	备注
2019.8.01	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.11.13	13056 4	漏气	张玉强 13292187111	300	300	
2019.7.29	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.8.27	14550 1	漏气	李东方 13463194202	300	300	
2019.11.30	座椅气控阀	SH3A-3806006	2019.1.03	95503	漏气	李东方 13463194202	300	300	
2019.10.25	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.11.30	11598 0	漏气	姚子洋 18833428334	300	300	
2019.10.24	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.11.27	13996 5	漏气	彭陈伟 13931949495	300	300	
2019.11.15	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.12.22	11450 2	漏气	姚伟科 15530927858	300	300	
2019.10.27	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.12.21	96302 5	漏气	王嘉星 15531977665	300	300	
2019.11.20	座椅气控阀	SH3A-3806006	2018.11.29	11986 3	漏气	杨旭杰 17749806444	300	300	
合计:							元		

维修人员: 李占旺

服务站长: 张凯宾

服务站名称：沙河市义丰汽车维修有限公司

站号：FT006864

2019年12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
2019.10.17	座垫	H3A-6801400	2019.10.26	100021	塌陷	赵卫科	15830490166	300	300	
2019.9.19	座垫	H3A-6801400	2019.9.27	125698	开裂	张辰召	15612963645	300	300	
2019.9.27	座垫	H3A-6801400	2019.11.11	120065	塌陷	刘永信	13400146775	300	300	
2019.10.23	座垫	H3A-6801400	2019.12.12	109993	塌陷	李凯波	13931942260	300	300	
2019.11.15	座垫	H3A-6801400	2019.11.26	115698	塌陷	赵卫科	15830490166	300	300	
2019.9.13	座垫	H3A-6801400	2019.12.15	135690	开裂	周广学	17320882885	300	300	
2019.9.13	座垫	H3A-6801400	2019.12.15	120350	塌陷	李召其	13831949425	300	300	
2019.11.23	座垫	H3A-6801400	2019.12.24	110004	开裂	李召其	13831949425	300	300	
合计：								元		

维修人员：李占旺

服务站长：张凯宾



服务站名称：沙河市义丰汽车维修有限公司

站号：FT006864



2019年12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
2019.11.11	座垫	H3A-6801400	2019.12.1 2	112056	塌陷	马闯	15354094666	300	300	
2019.11.11	座垫	H3A-6801400	2019.12.1 2	123560	开裂	马闯	15354094666	300	300	
2019.10.15	座垫	H3A-6801400	2019.11.1 5	114508	塌陷	王为波	15930696465	300	300	
2019.11.25	座垫	H3A-6801400	2019.11.2 7	132580	塌陷	段海生	15028895337	300	300	
2019.9.27	座垫	H3A-6801400	2019.10.2 3	132058	塌陷	申为刚	13785951650	300	300	
2019.9.27	座垫	H3A-6801400	2019.10.2 2	110432	开裂	申为刚	13785951650	300	300	
2019.8.21	座垫	H3A-6801400	2019.11.2 3	105556	塌陷	李凯波	13931942260	300	300	
2019.8.22	座垫	H3A-6801400	2019.11.1 3	99564	开裂	石更林	18730957909	300	300	
合计：								元		

维修人员：李占旺

服务站长：张凯宾



	旧件责任鉴定单			裁	编制	审核	批
				决	郑金玉	—	
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知				意见			
制作日期	2020. 4. 20						
实行日期							
见							

公司领导：

针对沙河义丰汽车维修公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
H3A 坐垫	17	塌陷 10/开裂 7	河北荣昌
H3A 气阀	8	漏气	瑞隆祥
H3A 减震器	2	开裂/松旷	河北荣昌

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。