



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.4.30

编号:RC-YS-20200430-01

损坏现象及故障原因:

空压机润滑油渗漏,判断是由于机头与电机连接处的轴封和轴套由于磨损严重,造成润滑油泄漏。

更换附件(包括文件资料):

更换前后轴承、更换轴封、轴套及电机检测。