

# 厂门维修问题点

	
	
	
	
	
	
	
	
	

冲压南库门，维修底边

一厂仓库东门，一扇换边

补充导向轮 20个

发炮南门口换底

焊接北门因地面隆起，剪短

座椅南门口换边框

发炮南门口换底

座椅北门修一块

粉料房门玻璃一块

注塑北门一扇