



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.7.4

编号: RC-YS-2020070401

损坏现象及故障原因: 烘炉烟道腐蚀严重, 随时有倒塌的可能性。

更换附件 (包括文件资料):

