

装

票据粘贴单



贴在斜线右侧

订

1400194130

山西增值税专用发票

No 02750160



开票日期:

2020年07月05日

1400194130
02750160

购买方
名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 0302 0807 0930 0047 1

名称: 怀仁市鑫鑫汽车贸易有限公司
纳税人识别号: 9114062466663830XK
地址、电话: 怀仁市怀文西街仁泰路交汇处(康进河村口东200米) 0349-3099000
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司怀仁支行开发区分理处 05072362090248054

密码区
9+>8++0**<7+33/8635932-2>7>
+/185*53>746/059-8519/1*>+/
++*1*+//>8222657235<0241318
0>7/->38/533/6*+2331>0270-7


货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*交通运输设备+维修费			1	8495.5752212	8495.58	13%	1104.42
合计					¥8495.58		¥1104.42
价税合计(大写)	玖仟陆佰圆整						
	(小写) ¥9600.00						

销售方
名称: 怀仁市鑫鑫汽车贸易有限公司
纳税人识别号: 9114062466663830XK
地址、电话: 怀仁市怀文西街仁泰路交汇处(康进河村口东200米) 0349-3099000
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司怀仁支行开发区分理处 05072362090248054

收款人: 孙浩
复核: 孙相
开票人: 王波



第三联: 发票联 购买方记账凭证



使用A4纸横向打印, 可使用二次纸, 此面向上

经办人: 郑金玉

金额: 9600

单据

天津光华智能汽车科技有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：怀仁鑫鑫汽车贸易有限公司 站号：FT006956 2019年12月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工费	工时	合计	备注
2019.12.10	座框减震器	H4A-6805001-B	2018.12.8	58221	松旷	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.15	座框减震器	H4A-6805001-B	2018.12.8	57521	松旷	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.15	座框减震器	H4A-6805001-B	2018.12.8	50110	松旷	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.15	司机座总成	6803100B1000A	2019.2.18	30210	支架断裂	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.16	调节阀	H5-6806018	2019.9.15	15210	无法调节	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.20	调节阀	H5-6806018	2019.9.15	16210	无法调节	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.20	司机座总成	6803100B1000A	2019.2.18	35624	支架断裂	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.25	座框减震器	H4A-6805001-B	2018.12.8	58521	松旷	赵守军 13994927887	300	300	300	
2019.12.25	座框减震器	H4A-6805001-B	2018.12.8	59521	松旷	贾俊 13994929441	300	300	300	
2019.12.30	司机座总成	6803100B1000A	2019.2.18	28512	支架断裂	贾俊 13994929441	300	300	300	



2020.1.3	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.1 5	13541	无法调节	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.5	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.1 5	16521	无法调节	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.6	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.1 5	14521	无法调节	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.6	司机座垫总成 ✓	6803100B1000A	2019.2.1 8	33215	支架断裂	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.8	司机座垫总成 ✓	6803100B1000A	2019.2.1 8	35210	支架断裂	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.11	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.11	68541	松旷	赵守军	13994927887	300	300		
2020.1.12	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.11	75210	松旷	赵守军	13994927887	300	300		
2020.1.12	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.8	56521	松旷	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.12	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.1 5	12524	无法调节	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.15	司机座垫总成 ✓	6803100B1000A	2019.2.1 8	36074	支架断裂	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.15	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.8	38541	松旷	贾俊	13994929441	300	300		
2020.1.15	主座椅底座 ✓	H4681010070A0	2018.12.11	768541	松旷	赵守军	13992927887	300	300		

2020.1.16	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.11	65200	松旷	赵守军	13994927887	300	300	
2020.1.16	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.15	16520	无法调节	贾俊	13994929441	300	300	
2020.1.16	主座椅底座	H4681010070A0	2018.12.11	80010	多处松旷	赵守军	13994929441	300	300	
2020.1.18	主座椅底座	H4681010070A0	2018.12.8	60021	多处松旷	贾俊	13994929441	300	300	
2020.1.18	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2019.2.18	38741	松旷	贾俊	13994929441	300	300	
2020.1.18	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2019.2.18	35142	松旷	贾俊	13992929441	300	300	
2020.2.20	调节阀 ✓	H5-6806018	2019.9.15	20114	无法调节	贾俊	13992929441	300	300	
2020.2.25	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.11	75411	松旷	赵守军	13992927887	300	300	
2020.2.25	座框减震器 ✓	H4A-6805001-B	2018.12.8	61201	松旷	贾俊	13992929441	300	300	
2020.2.28	主座椅底座	H4681010070A0	2018.12.8	80010	多处松旷	赵守军	13992927887	300	300	
								合计：9600		

维修人员：李军/王超

服务站站长：孙浩





旧件责任鉴定单

■ 报告

申请

通知

制作日期

2020.7.11

实行日期

编制	郑金玉	审核	/	批准	张刚
裁决意见	2020.7.11				

公司领导：

针对怀仁市鑫鑫汽车贸易有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
H4B 坐垫 18	塌陷	4	河北
H4 减震器 18	松旷	14	河北
H4B 坐垫 18	开线	1	河北
H3 坐垫	塌陷	1	河北
气悬浮 19	失效	8	安路普
底座 18	松旷	4	河北

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。