



# 工作联系函

河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

(内部)

编号： HBGH-2020-6-24

申请

通知

通报

报告

主题：关于厂房大门维修的申请

公司领导：

我公司各厂房大门因不同原因损坏，造成关门困难、难以关严、缺少导向限位轴。风力较大时，大门晃动严重，极易出现大门脱落的风险，因此拟统一进行一次修复。因所用材料多为建筑材料，量少较难开具发票且我公司也无较专业的工具和技能，特申请委外修理，其明细如下：

明细：

序号	位置	原因	方案
1	注塑库北门	已变形、难以修复	更换半扇
2	粉料房门玻璃	玻璃缺失	更换
3	粉料房门一扇	门关不上	维修
4	座椅北门一扇	已变形	维修
5	座椅南门	边框变形损坏	维修
6	发泡混料间	一扇彩板开裂变形	维修
7	发泡南门	两扇底边已锈蚀	换底
8	焊接北门	因地面隆起关不上	减短
9	一厂库区东门	一扇边框损坏	换边
10	冲压南库门	底边锈蚀	换底边
11	多个导向限位轴	损坏(内外)	增补 24 个

以上维修部位及方案；以上维修费用约 6300 元。

(附文件) 厂门维修问题点.docx

请领导批示！

编制	审核	批准	领导批示：
李生	李生 2024/6/24	李生	