



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-07-09

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

主题: 关于污水站危废间屋顶维修的申请

各位领导:

一、项目实施目的: 避免由于房顶腐蚀碎片掉落的隐患, 避免房顶漏水引起设备故障及用电安全隐患。

二、目前现状

从污水站至西侧危废间屋顶, 由于污水站和原酸洗间的气体挥发, 老化锈蚀严重, 出现掉落锈片的情况。已不能起到防水的作用。

三、目前存在的需求

对污水站至西侧危废间屋顶进行更换, 换覆膜型彩板(防止室内挥发气体腐蚀), 对钢结构房梁进行除锈防腐(涂防锈漆)。

四、费用说明

报价概况:

序号	施工单位	维修预算费用(万元)	票税率	备注
1	俊熙钢构	66248	9% (增值专票)	
2	鑫鑫彩板	55997	1% (增值专票)	
3	黄骅辉煌	51067	1% (增值专票)	推荐选用

附件: 3份报价单

请领导批示!

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					