

关闭

关于拓陆者工厂的A1093-2019年9月国内市场三包索赔信息明细的通知

作者：李秋星 2019-11-27 11:28

发动机序列号	发动机型号	故障现象描述	故障代码	故障备注	供应商确认意见	服务活动内容	服务活动类型	服务活动名称	服务活动编号	供应商编码	责任判定	索赔合计	索赔故障件运费	索赔配件管理费	索赔其他费用	索赔材料费	索赔工时费	祸首件图号	祸首件名称	故障现象描述	故障模式	服务产品线	品牌	报修时间	行驶里程	出厂日期	销售日期	服务站名称	外出里程	维修索赔单编号	索赔单位	供应商编码	主题*	发文单位*	供应商代码*
4 G0	G 34 20 51 T1 2	经技术人员检测后排座椅脱线,观察未发现无人量为问题。	68	维修单已上传至附件								319	25	35	0	0	3	FU16	第二排左侧座椅总成	经技术人员检测后排座椅脱线,观察未发现无人量为问题。	后座座椅软垫开裂	萨瓦纳SUV	拓瓦纳	436	98.4	720	023	上海景福汽车销售有限公司		RCFT001814201909070002	拓陆者工厂	A1093-2019年9月国内市场三包索赔信息明细	拓陆者工厂	A1093-2019年9月国内市场三包索赔信息明细	