

1300192130

河北增值税专用发票



No 03945585 1300192130

2100192130

辽宁增值税专用发票



No 03810402 2100192130

03810402

开票日期: 2020年05月27日



购买方 名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 03020807093000471106
 密码区: 4>+-3933242*3*633112>7++/<2/578/843**>6*53/4419--+73370/<309>9074/84*>0122016/7-8922>7704<41/439>3-9*3703/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*修理费					5575.22	13%	724.78
合计					¥5575.22		¥724.78
价税合计(大写)	陆仟叁佰圆整						
	(小写) ¥6300.00						

销售方 名称: 鞍山圣汽车维修服务有限公司
 纳税人识别号: 91210303771425090B
 地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
 开户行及账号: 农行鞍山市宁远支行06215201040002177
 开票人: 钟丽萍
 收款人: 房里岩
 复核: 张美英



地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
 71210303771425090B
 销售方: (章)

德盛印 [2018] 670 号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

增值税专用发票

No 03945585 1300192130

2100192130

辽宁增值税专用发票

No 03810405

2100192130 03810406

开票日期: 2020年06月03日



购买方名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧 022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 030208070930000471106

货物或应税劳务、服务名称: *劳务*修理费
 规格型号:
 单位:
 数量:
 单价:
 金额: 2123.89
 税率: 13%
 税额: 276.11

合计 价税合计(大写) 贰仟肆佰圆整
 金额: 2123.89
 税额: 276.11
 合计: 2400.00

销售方名称: 鞍山圣汽车维修服务有限公司
 纳税人识别号: 91210303771425090B
 地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
 开户行及账号: 农行鞍山市宁远支行06215201040002177

收款人: 房里岩

复核: 张美美

开票人: 钟丽萍



沈阳德盛印钞有限公司 [2018] 670 号北京印钞有限公司

销售方名称: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
 地址、电话: 鞍山市鞍腾路宁远村233号 0412-8922177
 开户行及账号: 农行鞍山市宁远支行06215201040002177

开票人: 钟丽萍

发票专用章

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：鞍山东圣汽车维修服务有限公司

站号：FT003781

2020年1月1日-2020年5月10日



序号	产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话			备注	
							用户姓名及电话	工时费	合计		
1	2020.1.1	座椅气控阀	H4	2019.7.12	42412	漏气	王顺	18004224567	300	300	
2	2020.1.1	座椅底座总成	H4	2019.6.15	52012	内部磨损	白金栋	13941926077	300	300	
3	2020.1.3	坐垫总成	H4	2019.9.2	32121	变形	张晓东	13624975234	300	300	
4	2020.1.7	座椅气控阀	H4	2019.9.2	50221	漏气	张晓东	13624975234	300	300	
5	2020.1.10	座椅气控阀	H4	2019.9.22	32546	漏气	孟浩	15998099123	300	300	
6	2020.1.13	坐垫总成	H4	2019.9.13	47512	变形	孙文琦	18741233066	300	300	
7	2020.1.19	座椅气控阀	H4	2019.8.22	65211	漏气	孙文琦	18741233066	300	300	
8	2020.1.30	座椅气控阀	H4	2019.8.26	66018	漏气	孙文琦	18741233066	300	300	
9	2020.1.30	座椅气控阀	H4	2019.9.3	75841	漏气	韩伟	13624284757	300	300	
10	2020.3.19	座椅底座总成	H4	2019.7.14	88749	内部磨损异响	孙文琦	18741233066	300	300	
11	2020.3.27	座椅底座总成	H4	2019.8.19	80713	开裂	孙文琦	18741233066	300	300	
12	2020.4.4	座椅气控阀	H4	2019.4.22	92091	漏气	孟浩	15998099123	300	300	
13	2020.4.5	座椅底座总成	H4	2019.11.13	87075	内部磨损异响	李晨	15141554999	300	300	
	2020.4.11	座椅底座总成	H4	2020.1.6	14692	开裂	孟浩	15998099123	300	300	改型
	2020.4.11	坐垫总成	H4	2020.1.6	14692	改型	/		0	0	
	2020.4.11	座椅气控阀	H4	2020.1.6	14692	改型	/		0	0	
14	2020.4.11	座椅气控阀	H4	2020.1.6	14692	改型	/		0	0	
	2020.4.16	座椅底座总成	H4	2020.3.11	6883	内部磨损异响	顾海亮	13065427888	300	300	改型
	2020.4.16	坐垫总成	H4	2020.3.11	6883	改型	/		0	0	
	2020.4.16	座椅气控阀	H4	2020.3.11	6883	改型	/		0	0	
	2020.4.16	座椅气控阀	H4	2020.3.11	6883	改型	/		0	0	
15	2020.4.16	座椅气控阀	H4	2020.3.11	6883	改型	/		0	0	
16	2020.4.17	气囊减震器总成	H4	2019.11.18	87736	内部磨损异响	孙文琦	18741233066	300	300	
17	2020.4.19	座椅气控阀	H4	2020.2.10	14692	漏气	王明	18841233435	300	300	
18	2020.4.20	钢丝拉线	H4	2020.1.6	14037	断裂	赵海瑞	15641917858	300	300	
19	2020.4.24	座椅底座卡扣	H4	2020.3.10	12961	断裂	栾中伟	15040714499	300	300	
20	2020.4.28	坐垫总成	H4	2019.11.18	80671	变形	范川良	13104222217	300	300	改型
	2020.5.6	座椅底座总成	H4	2019.11.13	20838	开裂	杨维彪	15241210669	300	300	
	2020.5.6	坐垫总成	H4	2019.11.13	20838	改型	/		0	0	
	2020.5.6	坐垫总成	H4	2019.11.13	20838	改型	/		0	0	
	2020.5.6	座椅气控阀	H4	2019.11.13	20838	改型	/		0	0	
21	2020.5.6	座椅气控阀	H4	2019.11.13	20838	改型	/		6300	6300	
22	费用合计										

服务站站长：董志勇

维修人员：石龙



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 山东圣汽车维修服务有限公司


站号: FT003781

2020年5月11日 2020年6月1日

序号	产品维	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
	修日期										
1	2020.5.10	座椅气控阀	H4	2019.12.04	42254KM	漏气	戴特	13478015111	300	300	
2	2020.5.17	座椅底座总成	H4	2019.12.04	42254KM	开裂	戴特	13478015111	300	300	
3	2020.5.17	座椅减震器总成	H4	2019.9.18	93391	开裂	苏振强	13909805765	300	300	
4	2020.5.18	座椅底座总成	H4	2019.12.3	67907	开裂	邓国红	13130187777	300	300	
5	2020.5.24	座椅底座总成	H3	2019.9.23	22790	异响磨损严重	刘江明	18871181554	300	300	
6	2020.5.24	座椅底座总成	H3	2019.9.23	24011	异响磨损严重	刘江明	18871181554	300	300	
7	2020.5.30	座椅底座总成	H4	2019.12.6	50935	开裂	于亚楠	18941207787	300	300	
8	2020.6.1	座椅底座总成	H4	2019.12.2	64202	开裂	黄昌明	15140980444	300	300	
9	费用合计								2400	2400	

维修人员: 石龙

服务站长: 董志勇

	旧件责任鉴定单		编制	审核	批准
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		郑金玉	—	张明
制作日期	2020.8.13				
实行日期	意见				

公司领导：

针对鞍山圣汽车维修服务有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
H4A 坐垫 19	塌陷	5	河北荣昌
H4B 坐垫 18	塌陷	1	河北荣昌
底座 18	松旷断裂开焊	2	河北荣昌
减震器 18	开焊/胶墩破损/断裂	3	河北荣昌
底座 19	阻尼器下端开焊/脱落	2	河北荣昌
底座 19	松旷偏斜异响	4	河北荣昌
底座 19	纹架开裂	3	河北荣昌
气悬浮 19	失效	12	安路普
H4 腰托及手轮	手轮处断裂	1	汇铭
H3 底座	阻尼器失效/断裂	2	河北荣昌
底座 19	升降失效/滚轮破损/	2	河北荣昌

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。