

# 销货清单

2020年7月27日

购货单位:

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	换轮胎				300
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

第二联  
客户联

No

8719616

青联纸品

合计 大写: X 佰 X 拾 X 万 Y 仟 壹 佰 〇 拾 〇 元 〇 角 〇 分 ¥ 300

收货人: 王强 收款人:

制单: [Signature]



### 设备故障发生报告

裁决

编制

审核

批准

张秀芳 张秀芳 张秀芳

设备编号	TJ06020002	设备地点	车间内部	使用部门	物料科
设备名称	2吨交流电动平衡重叉车	设备用途	物料配送	发生日期	2020-7-24
启用日期	2019-1-1	使用人	张秀芳	发生时间	10:00
故障内容	叉车右前轮轮胎侧面破损				

#### 1、发生过程 (5W1H)

2020年7月24日,在上料过程中发现右侧前轮亏气,经检查发现右前轮侧面出现划口,有漏气现象。

#### 2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

#### 3、故障状态调查

调查人	张秀芳	调查日期	2020.7.27
不良现象	轮胎破裂	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
调查人意见	建议外部更换	预计费用	需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 300元

#### 4、处理过程及结果描述

#### 5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1					合格 <input type="checkbox"/>
2					不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核		批准	
日期		日期		日期	



1200201130

# 天津增值税专用发票



No 12975302

1200201130  
12975302

开票日期: 2020年09月10日

购 买 方	名称:	天津光华智能汽车科技有限公司			密 码 区	/+ - 6 * < * 7 + 1 6 + 9 4 -- 3 9 * 0 4 4 * 1 9 4 <		
	纳税人识别号:	91120222MA06FR3X7Q				1 0 1 8 + 6 6 > 0 2 2 3 2 6 > / < 0 0 2 > - 9 6 > > 5		
	地址、电话:	天津市武清开发区福源道75号4号厂房西侧				- 8 5 * 5 2 6 3 9 > + 5 4 6 4 7 9 * 2 / 3 - / 4 1 > 1		
	开户行及账号:	中国银行股份有限公司天津逸仙园支行0302080709300047106				5 1 0 6 9 2 3 8 2 > 0 > 2 3 + > / 5 9 5 + 8 7 4 6 * >		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*叉车维修费					265.49	13%	34.51
合 计					¥265.49		¥34.51

价税合计(大写)

⊗ 叁佰圆整

(小写) ¥300.00

销 售 方	名称:	天津友佳机械设备销售有限公司			备 注
	纳税人识别号:	91120222MA05RHDX8M			
	地址、电话:	天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧32号 13821739636			
	开户行及账号:	中国民生银行股份有限公司天津武清支行			



收款人: 赵起家

复核: 杨成昆

开票人: 赵起家

销售方: (章) 专用章

税总函[2019]389号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证