

线

线

1300194130

河北增值税专用发票

No 03438890

1300194130
03438890

开票日期: 2020年08月30日



购买方名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津惠里广场支行0302080709300047108

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*劳务*维修费					2106.19	13%	273.81	
合计					¥2106.19		¥273.81	
价税合计(大写)					贰仟叁佰捌拾圆整			
价税合计(小写)					¥2380.00			

销售方名称: 玉田县利华汽车修理厂
 纳税人识别号: 911302229571303769N
 地址、电话: 唐山市玉田县大安镇姚辛村 0315-6495658
 开户行及账号: 中国农业银行天津蓟县支行别山营业所1003010400093197

收款人: 张洁

复核: 谷文波

开票人: 张洁



第三联: 发票联 购买方记账凭证

经办人:

金额:

单据

使用A4纸横向打印, 可使用二次纸, 此面向上

北京印钞有限公司 [2019] 144号北京印钞有限公司

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：玉田县利华汽车修理厂

站号 F1006762

2020年8月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2020.2.16	气控手柄	JH613979	2019.9.7	65240	失效	徐爱民 18617538599	180		津 C57228
2020.3.15	座椅底座	JT301612	2019.2.22	54203	异响	刘长栓 13931557899	180		冀 B6212U
2020.4.1	气囊调节阀	JT305937	2019.3.29	56210	失效	司机 15076523555	180		冀 B8108K
2020.4.6	座椅底座	KT010588	2019.4.1	62540	嘎吱嘎吱响	张双松 13473467877	180		冀 B0216U
2020.5.4	座垫	KR013787	2019.5.27	60152	塌陷	侯立新 13831517266	100		冀 B9F133
2020.5.16	座垫	KT036388	2019.11.21	42501	塌陷	戴学广 18622949535	100		津 C78863
2020.5.22	气控手柄	KT036972	2019.11.12	46520	失效	司机 17703156345	180		津 C73552
2020.6.1	安全带	KT017665	2019.5.23	59850	失效	王永祥 13931562029	180		冀 B9D200
2020.6.6	座垫	LR002000	2020.1.21	32560	塌陷	徐师傅 13031396144	100		冀 B2A589
2020.6.9	气控手柄	KR034830	2019.11.11	36842	漏气	张国良 13513060055	180		冀 B9B959
2020.6.25	阻尼器	LR007434	2020.6.4	10245	失效	任爱春 13613231902	180		冀 B2808X
2020.7.2	气悬浮	LT010688	2020.4.15	32450	失效	徐福军 15822473559	180		冀 B6810Y
2020.7.4	气控手柄	KT044341	2020.1.14	42650	漏气	司机 18631521212	180		冀 B3026Q
2020.7.9	坐垫	LT010964	2020.4.23	25402	塌陷	赵春生 13931594672	100		冀 B0P991
2020.7.14	座椅底座	KR021353	2019.8.30	65840	松动异响	袁春松 13831557860	180		冀 B5E580
合计：							2380元		

服务站长：谷文轩





	旧件责任鉴定单		裁	编制	审核	批准
			决	郑金玉		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			意见			
制作日期	2020. 9. 12					
实行日期						

公司领导：

针对玉田县利华汽车修理厂退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气悬浮	2	失效	安路普
气控手柄（气路总成）	4	断裂	天津工厂
安全带	1	回弹失效	天津益中
坐垫	4	塌陷/开线	河北荣昌
底座	3	松旷/异响/断裂	河北荣昌
阻尼器	1	失效	东光

公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。