



### 设备/工装验收单

生效日期:2020.10.15

编号:RC-YS-20201015-01

原因:电泳生产线冷冻机组在使用过程中出现故障,一台机组漏油不能启动,另一台机组制冷效果差,影响电泳漆温度,需进行维修。

更换附件(包括文件资料):无

