


| | | | |
|---|--------------|--|----------------------|
|  | 设备/工装委外维修验收单 | | 生效日期: |
| | | | 编号: RC-YS-2019111301 |



| | | | |
|---------|------------------|---------------|-----|
| 设备/工装名称 | 工厂屋顶防腐喷漆 | 设备/工装型号 | --- |
| 固定资产编号 | --- | 预计使用年限 (月) | |
| 数量 | --- | 使用部门 | --- |
| 生产厂家 | | | |
| 维修厂家地址 | 沧州雨晗防腐材料有限公司 | | |
| 外修人/电话 | 刘朝磊, 03177725099 | | |

现象及故障原因:

工厂屋顶老化锈蚀漏水, 办公楼顶出现防水层脱落, 需要进行清理, 重新做防腐处理。

附件 (包括文件资料):

| | | |
|------|------|------|
| 验收评价 | 外观 | 正常 |
| | 性能 | 良好 |
| | 试用结论 | 使用正常 |
| | 其他 | 无 |

| | | | |
|--------|---|--|----------------|
| 采购员签字 | | 维修厂家签字 | |
| 使用部门签字 | | | |
| 验收人员 |  |  | 19/11-19 年 月 日 |

表单 NO. GR 52-00-29

河北光华荣昌汽车部件有限公司

A4 (210mm × 294)



扫描全能王 创建