



## 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.11.10

编号:RC-YS-20201110-01

原因: Y轴方向2处机床导轨防护罩出现脱节现象, 经过维修, 设备未造成影响。现防护罩脱节频率增高, 极易影响设备的运行。

更换附件(包括文件资料): 无

