



### 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2020.11.02

编号:RC-YS-20201102-01

原因: 模具车间线切割机床 016 行走故障, 检查电机丝杠及线路完好, 联系设备厂家对机器进行确认, 为机床系统板损坏。017 机床控制板和绕丝筒驱动电机损坏, 需委外维修。

更换附件 (包括文件资料): 无

