



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2020.9.10

编号:

申请部门	安技部	申请日期	2020年9月10日
设备名称	天车	设备编号	HBGH-DL-JQ-010
规格型号	10吨	维修数量	1台


【损坏现象及故障原因】





一厂冲压及卷材库区使用的10吨天车，出现无线遥控控制失灵，现场确认遥控器器损坏，利用有线遥控使用大车东西行走无动作检查电控箱内电路正常，脱线电缆损坏引起。由于电缆的工作状态为展开和收缩的拖拉形式，设备自2012年投用至今电缆老化出现内部断点。

特申请委外由天车安装单位的维修人员来现场进行维修。

设备科负责人:  使用部门负责人: 

【部门审核意见】

部门主管:  11/9-2020

维修单位	预计维修费用	备注
河北双力起重机械有限公司 15532728923	2926元	含专票
预计维修完成时间	1天	经办人
主管副总审核	 签字:  年 月 日	
总经理审批	 签字:  年 月 日	



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2020.9.19

编号:

申请部门

安技部

申请日期

2020年9月19日

设备名称

天车

设备编号

HBGH-DL-JQ-006

规格型号

5吨

维修数量

1台

【损坏现象及故障原因】

一厂前工序及管材库区使用的5吨天车，在管材区上方出现故障，大车东西方向和上升下降没有动作，检查遥控器完好，判断脱线电缆损坏引起。由于电缆的工作状态为展开和收缩的拖拉形式，自2012年投用至今电缆老化出现内部断点。

特申请委外由天车安装单位的维修人员来现场进行维修。

设备科负责人:

使用部门负责人:

【部门审核意见】

部门主管:

维修单位

预计维修费用

备注

河北双力起重机械有限公司

2065元

含专票

15532728923

预计维修完成时间

1天







经办人

主管副总审核

签字: 2020年11月2日

总经理审批

签字: 2020年 月 日

	设备/工装委外维修申请单		生效日期:2020.10.12	
			编号:	
申请部门	安技部	申请日期	2020年10月12日	
设备名称	天车	设备编号	HBGH-DL-JQ-008/010	
规格型号	5吨/10吨	维修数量	2台	
【损坏现象及故障原因】				
<p>一厂模具区使用的5吨天车出现故障，南北方向和上升没有动作，检查遥控器完好，判断脱线电缆损坏引起。由于电缆的工作状态为展开和收缩的拖拉形式，自2012年投用至今电缆老化出现内部断点。卷材和冲压区的10吨天车出现起吊重物后自然滑落，无法使用，判断为升降电机刹车损坏。</p> <p>特申请委外由天车安装单位的维修人员来现场进行维修。</p>				
设备科负责人:  使用部门负责人: 				
【部门审核意见】				
部门主管: 				
维修单位	预计维修费用		备注	
河北双力起重机械有限公司 15532728923	2265元		含专票	
预计维修完成时间	1天	经办人		
主管副总审核	 签字: 年11月10日			
总经理审批	 签字: 年 月 日			