



光华荣昌
GOLDRARE

河北光华荣昌汽车部件有限公司

安全隱患整改报告

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2020年11月23日

(单位公章)

沧州市应急管理局：

2020年10月09日，贵局领导对我公司安全管理工作进行了全面检查，领导和专家通过资料审核以及现场隐患排查，共检查出8条安全隐患。对此我公司高度重视，检查结束后，立即成立了以总经理刘东明为组长的整改小组，并要求公司上下全力配合，确保按期高质量完成整改任务。针对检查出的事故隐患和问题，我公司逐条做出积极整改。

此次检查共检查出如下8条事故隐患和问题：

1. 事故池和调节池顶部盖板不符合规范。
2. 污水加药间缺少洗眼器；
3. 污水作业人员有培训，但缺少培训考核试卷。
4. 各项受限管理制度缺少审批流程。
5. 安全防护设备设施缺少台账。
6. 2020年应急演练记录缺少现场演练签到表。
7. 加药间工作人员需配备耐酸碱防护手套。
8. 污水处理站门口安全出口杂物需清理干净。

针对以上检查问题，我公司严格按照规范，组织相关人员进行整改，整改情况如下：

检查组内容	1、事故池和调节池顶部盖板不符合规范；
整改情况	已对盖板进行加厚、加固，确保人站上去是安全的。
整改后照片	

检查组内容	2、污水加药间缺少洗眼器；
整改情况	污水站已单独配备洗眼器
整改后照片	 A photograph of a portable pressure eye wash device. The device consists of a yellow plastic tank with a blue handle on top and a blue nozzle assembly. The tank has Chinese text and a graphic of eyes. The device is placed on a light-colored floor against a wall with some peeling paper.

<p>检查组内容</p>	<p>3、污水作业人员有培训，但缺少培训考核试卷；</p>
<p>整改情况</p>	<p>已对其重新进行考核培训</p>
<p>整改后照片</p>	


检查组内容

4、各项受限管理制度缺少审批流程；

整改情况

已对受限制度进行汇编，审批、下发

整改后照片



文件发放记录表

序号	文件名称	份数	发放人	接收单位	接收人	日期	备注
1	有限空间管理制度	1	王春中	海装部	刘建能	2020.11.17	
2	有限空间管理制度	1	王春中	设备管理部	刘广杰	2020.11.17	
3	有限空间管理制度	1	王春中	二厂	陈伟	2020.11.17	
4	有限空间管理制度	1	王春中	二厂	陈伟	2020.11.17	
5	有限空间管理制度	1	王春中	设备管理部	刘广杰	2020.11.17	
6	有限空间管理制度	1	王春中	销售部	刘广杰	2020.11.17	
7	有限空间管理制度	1	王春中	销售部	刘广杰	2020.11.17	
8	有限空间管理制度	1	王春中	销售部	刘广杰	2020.11.17	
9							
10							
11							
12							

检查组内容

5.安全防护设备设施缺少台账；

整改情况


已补充台账

整改后照片


安全防护设备台账

序号	名称	规格	数量	存放地点	备注
1	报警器	ZBK-1000	1	发泡车间	
2	逃生呼吸器	25MPA	2	发泡车间	
3	防毒口罩	——	2	发泡车间	
4	医药箱	——	1	发泡车间	
5	洗眼器	5L	2	发泡车间、电泳车间	
6	耐酸碱手套	——	2	污水站	
7	防水鞋	——	1	污水站	
8	安全绳	20米	1	污水站	
9	防尘口罩	——	3	污水站	
10	耳塞	——	2	污水站	

检查组内容	6、2020 年应急演练记录缺少现场演练签到表；
整改情况	已补充动员会时人员签到



整改后照片



<p>检查组内容</p>	<p>7、加药间工作人员需配备耐酸碱防护手套氧化碳储气罐东侧井盖缺失；</p>
<p>整改情况</p>	<p>已对手套、口罩、防护鞋进行配备，确保劳保用品的针对性使用</p>
<p>整改后照片</p>	

检查组内容	8、污水处理站门口安全出口杂物需清理干净；
整改情况	已对安全出口进行清理确保危险发生时能够有效逃生。
整改后照片	