



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-09-10

- 申请
- 通知
- 通报
- 报告

主题: 关于二厂缝纫车间裁剪区漏水维修的申请

各位领导:

一、本申请实施目的: 对二厂缝纫车间裁剪区屋顶漏水的位置进行维修。

二、现场现状

缝纫裁剪区域的风机周边屋顶漏水特别严重, 在设备区上方, 影响人机安全。太阳能施工时通过防水维修手段未能将该区域彻底治理。现风机周边的屋顶板出现锈蚀严重的情况, 风机运行启动是漏水的一个因素, 严重位置有风机出现下沉的现象。现计划将裁剪区的 5 台风机进行拆除, 并对外部顶板和内部底板进行更换。

三、费用说明

此次冷风机拆除和屋顶修复将产生: 维修费 9888 元, 可开具 1% 增值专票。维修完成, 出具发票, 验收合格后支付全款。

发生费用计入维修费。

请领导批示!

董总老总 是否有备件维修及机不换新板

缝纫彩板锈蚀较严重, 需更换 (附图) 董总 15/9-2020

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:	2020.9.15	批准:	
领导意见:					