



### 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.03.02

编号:RC-YS-20210302-01

原因：电泳车间在生产过程中，发现整流器电流表波动异常，输出值不可控。经现场排查，调整钮及线路无异常，确认控制主板故障，通过更换控制主板，整流器电流正常。现申请将替下故障控制主板委外维修。

更换附件（包括文件资料）：无

年 月 日

