



### 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.03.09

编号:RC-YS-20210309-01

原因: 1.发泡环线混合头使用过程中不能清枪, 清洁杆卡滞, 需要对混合头主体和活塞缸、活塞杆进行维修、更换密封组件并测试。2.发泡转盘线混合枪头结晶, 枪头密封件老化, 需要更换密封组件并测试。

更换附件(包括文件资料): 无

年 月 日