








012A-02

	设备/工装委外维修申请单		生效日期: 2020.4.16
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年4月16日
设备名称	混合头	设备编号	91344 15121866
规格型号	MK16/25-ULP-4K DHV1218-2K	维修数量	2 件
【损坏现象及故障原因】			
1. 发泡环线混合头使用过程中不能清枪, 清洁杆卡滞, 需要对混合头主体和活塞缸和活塞杆进行维修、更换密封组件并测试, 预计维修费用 73990 元; 2. 发泡转盘线混合头枪头结晶, 枪头密封件老化, 需要更换密封组件并测试, 预计维修费用 6200 元。 申请委外由广州市朋普机电技术有限公司维修。			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
【部门审核意见】			
部门主管:  16/4-2020			
维修单位	预计维修费用	备注	
广州市朋普机电技术有限公司	80190 元	含专票 13%	
预计维修完成时间	经办人		
主管副总审核		签字: 	年 4 月 21 日
总经理审批	维修后使用寿命进行分析	签字: 	年 月 日