



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.06.24

编号:RC-YS-20210624-04

原因: 座椅车间 B40 生产线用治具托板从 2013 年投用至今, 托板中间出现断层导致托板中间塌陷, 在流线生产过程中经常出现影响阻挡器放行故障, 影响正常生产。

更换附件(包括文件资料): 无

