

信息录入日期	序号	维修站名称	VIN号	车牌号码	座椅型号	生产日期	购车日期	故障日期	行驶里程	发动机号	故障描述及处理	更换零部件名称	材料费	工时及管理费	其他费	合计
2021.4.17	1	华鲁汽贸	LRDV7PEC3LR025820	鲁DD7501	H468100000013	2020.06.1	2020.8.2	2021.2.28	44130	1420E034948	座椅支架断裂	座椅总成	0	200	0	200
2021.4.17	2	华鲁汽贸	LRDV7PEC2KT039628	鲁DE2866	H468100000013	2020.06.1	2020.8.3	2021.3.14	41310	1619K120127	座椅支架断裂	座椅总成		200		200
2021.4.17	3	华鲁汽贸	LRDV7PEC0KT039630	鲁DD7523	H468100000013	2020.06.1	2020.8.31	2021.3.18	39841	1420E034946	座椅支架断裂	座椅总成		200		200
2021.5.17	4	华鲁汽贸	LRDS6PEB1LR019897	鲁DD0553	H468100000013	2020.05.1	2020.8.2	2021.4.17	3E+05	1420E028374	座椅气囊漏气	座椅气囊		200		200
2021.5.21	5	华鲁汽贸			H468100000013	2020.5.1	2020.7.2	2021.5.21	3E+05		座椅支架断裂	座椅总成		200		200
2021.6.1	6	华鲁汽贸	LRDS6PEB5MT068704	鲁H96Q56	H468100000013	2021.3.1	2021.4.6	2021.5.30	15813	77413366	座椅底座不正	座椅总成		200		200



扫描全能王 创建

信息录入日期	序号	维修站名称	VIN号	车牌号码	座椅型号	生产日期	购车日期	故障日期	行驶里程	发动机号	故障描述及处理	更换零部件名称	材料费	工时费及管理	其他费	合计总费用
2020.12.17	1	华鲁汽贸	LRDV7PEC9LR025823	鲁DE0051	H468100000013	2020.06.1	2020.7.8	2020.11.14	44130	1420E034950	座椅支架断裂	座椅总成	0	200	0	200
2020.12.17	2	华鲁汽贸	LRDV7PEC0LR025824	鲁DE7963	H468100000013	2020.06.1	2020.7.7	2020.11.29	41310	1420E034968	座椅支架断裂	座椅总成		200		200
2020.12.17	3	华鲁汽贸	LRDV7PEC7LR025822	鲁DE9510	H468100000013	2020.06.1	2020.7.8	2020.12.11	39841	1420E034946	座椅气囊漏气	座椅气囊		200		200
2020.12.17	4	华鲁汽贸	LRDV7PEC3LR025820	鲁DD7501	H468100000013	2020.06.1	2020.8.20	2020.12.15	32560	1420E034948	座椅气控阀断裂	座椅气控阀		200		200



扫描全能王 创建