



### 设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.07.27

编号:RC-YS-20210727-01

原因: 模具车间 CNC 线切割机出现大偏差, 影响正常的加工 (根据加工精度需求和现场工况, 螺杆和滑块使用寿命一般为 5-6 年)。

更换附件 (包括文件资料): 斜角轴承、THK 滑块、马达轴封、工作灯、工作槽搭扣、螺杆。

