


报价单

吴经理:


您好!

由于升降调节左侧组件 SHT0012068、升降调节右前侧组件 SHT0012010、升降调节右后侧组件 SHT0012011 图纸设变, 需要在原零件加工基础上增加两道焊缝, 这样就增加了我司的生产成本, 因此请求贵司在原价格基础上每个零件增加 0.4 元, 感谢贵司理解与支持!


新旧零件图示如下:




SHT0012068




SHT0012068




SHT0012011



SHT0012011



SHT0012010



SHT0012010

文安县万达汽车配件制造有限公司

2021.9.26