

分公司名称	索赔单编号	品牌	购买日期	行驶里程	档次	市场部	服务站编号	服务站名称	故障现象描述	故障模式	祸首件图	祸首件名称	(2)材料费	(2)工时费	出厂服务费	配件管理费	清退运费	其他费用	费用合计	责任单位
北京福田	RCFT000021202	欧曼	2020/12/31	28306	ETX-R	京津	FT000021	天津市双	检查发现原因是左右后视镜松动、晃动，经	左后视镜装配不当	FH2821010	后视镜总成	467.47	158.76	0.00	74.80	51.42	0.00	752.45	视觉厂
北京福田	RCFT000089202	欧曼	2021/2/7	1001	GTL	京津	FT000089	北京银汉	右后视镜总成无法调整，角度不对，更换右	右后视镜装配不当	FH4821010	右后视镜	258.55	79.38	895.00	41.37	28.44	0.00	1302.74	视觉厂
北京福田	RCFT001688202	欧曼	2021/3/16	1106	GTL	冀北	FT001688	张家口祥	经维修人员检查发现该车左后视镜缝隙偏大	左后视镜装配不当	FH4821010	左后视镜	244.45	71.82	0.00	39.11	26.89	0.00	382.27	视觉厂
北京福田	RCFT001688202	欧曼	2021/3/16	1106	GTL	冀北	FT001688	张家口祥	经维修人员检查发现该车右后视镜缝隙偏大	右后视镜装配不当	FH4821010	右后视镜	258.55	72.01	0.00	41.37	28.44	0.00	400.37	视觉厂
北京福田	RCFT003985202	欧曼	2020/10/29	26074	GTL	江苏	FT003985	无锡祥泰	右后视镜镜面松动异响，更换处理	右后视镜装配不当	FH4821010	右后视镜	258.55	89.46	0.00	41.37	28.44	0.00	417.82	视觉厂
北京福田	RCFT006034202	欧曼	2020/10/5	251	ETX-R	冀北	FT006034	张家口市	宣化工厂反映车辆右车门下视镜开裂，经维	侧下视镜碎裂	FH0821030	侧下视镜	43.54	95.76	198.00	6.97	4.79	0.00	349.06	视觉厂
北京福田	RCFT006762202	欧曼	2021/1/28	17810	ETX-R	冀北	FT006762	玉田县利	后视镜总成(左带后盖)镜片脱落损坏	左后视镜玻璃镜面水纹	FH2821010	后视镜总成	215.33	71.82	0.00	34.45	23.69	0.00	345.29	视觉厂
北京福田	RCFT010749202	欧曼	2021/3/24	12	ETX-R	京津	FT010749	北京众鑫	用户报修右下视镜坏了，经维修人员检查发	右后视镜玻璃镜面开裂	FH0821030	侧下视镜	40.50	105.84	0.00	6.48	4.46	0.00	157.28	视觉厂
北京福田	RCFT000080574	欧曼	2021/4/15	586	GTL	鲁东	FT000080	威海海鹏	客户报修 右后视镜虚位营销驾驶员视线	右后视镜装配不当	FH4821010	右后视镜	258.55	71.82	0.00	41.37	28.44	0.00	400.18	视觉厂
北京福田	RCFT006903202	欧曼	2020/11/27	19422	ETX	江苏	FT006903	南京钢铁	欧曼搅拌车，倒车镜镜片晃动，无法使用，	右后视镜玻璃镜面水纹	FH2821010	后视镜总成	215.33	79.38	489.00	34.45	23.69	0.00	841.85	视觉厂
																			5349.29	