



验收单

生效日期:2021.10.28

编号:RC-YS-20211028-02

原因: 骨架组装车间用定扭充电拧紧机(英格索兰传感器工具)在保养中,发现两把直柄弯头工具存在故障,一把屏幕损坏不能正常使用,一把齿轮箱和弯头组件磨损需要维修更换总成部件。

更换附件(包括文件资料): 屏幕总成、齿轮箱弯头总成

