



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.01.13

编号:RC-YS-20210113-01

原因：一厂冲压及卷材区使用的10T天车，出现南北行走打滑停滞，检查行走电机供电正常，现场确认遥控器控制无异常，初步确认齿轮和减速箱损坏导致。

更换附件（包括文件资料）：无

表单 NO. GR-52-00-29

河北光华荣昌汽车零部件有限公司
 HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

A4 (210mm×294)