

2P

交易类型 向他行账户转账

交易渠道 手机银行

转账金额 **¥460.00**

大写金额 人民币肆佰陆拾元整

附言 保定滕攀维修费

凭证号 148798557901

### 收款方

户名 刘辉

账号 6217 6818 0668 2475

收款银行 中信银行

### 付款方

户名 贾佳

账号 6217\*\*\*5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。







收款时间

2022年01月26日 15:19:33

转账时间

2022年01月26日 15:18:01

¥150.00

宿迁福运陕汽服务站信息已收款



4G+HD 4GHD 14:55 2.00 KB/S

28

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称:

张廷福

盖章

维修日期	维修产品/部位	工程类别	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	工时费	合计	车牌号	备注
2022/1/24	主座椅	工程	2021/4/23	28619	底座接头断裂	曾号 189941785565	150	150	苏NE1655	
合计:								150		

交易类型 向他行账户转账

交易渠道 手机银行

转账金额 **¥489.00**

大写金额 人民币肆佰捌拾玖元整

附言 黄石繁昌维修费

凭证号 148618800211

### 收款方

户名 严阳

账号 6217 8576 0005 0268 551

收款银行 中国银行

### 付款方

户名 贾佳

账号 6217\*\*5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开 >

更多精彩内容，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。





交易类型	向他行账户转账
交易渠道	手机银行
转账金额	¥98.00
大写金额	人民币玖拾捌元整
附言	石家庄协众维修费
凭证号	148585552842

### 收款方

户名	石家庄协众商贸有限公司
账号	0162 1800 0006 05
收款银行	河北银行股份有限公司

### 付款方

户名	贾佳
账号	6217***5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开 ▾

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。





交易类型 向他行账户转账

交易渠道 手机银行

转账金额 ¥3,236.64

大写金额 人民币叁仟贰佰叁拾陆元陆角肆分

凭证号 148585003702

### 收款方

户名 兰利明

账号 6228 4808 8066 9554 516

收款银行 中国农业银行

### 付款方

户名 贾佳

账号 6217\*\*\*5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。



55



交易类型 向他行账户转账  
交易渠道 手机银行  
转账金额 ¥2,182.00  
大写金额 人民币贰仟壹佰捌拾贰元整  
附言 霍州晟新达维修费  
凭证号 148514034829

### 收款方

户名 靳勇强  
账号 6228 4812 9836 4710 474  
收款银行 中国农业银行

### 付款方

户名 贾佳  
账号 6217\*\*\*5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开 ∨

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。



24

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 霍州晟源服务站

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车/牵引车	购车日期	行驶里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		工时费	合计	车牌号	备注
2021/12/15	更换气门	牵引车	2020/9/8	117330KM	喷油器故障	王仁义	13994763632	260	260	晋M7229	
2021/12/16	换机油	牵引车	2020/7/28	159246KM	更换机油	郝小健	13993022580	280	228	晋B5631	材料费68
2021/12/24	更换气门 气门	牵引车	2021/5/18	114279KM	气门卡死	李建兵	13355720100	260	216	晋R10765	原厂气门 气门油封 气门导管
2021/2/27	换机油	牵引车	2020/5/27	95084KM	无油印	罗建军	13134022989	260	260	晋J22536	
2021/12/31	换机油	牵引车	2020/8/31	207499KM	机油器漏油	柯春林	13346536760	260	328	晋K8783	材料费68
2022/1/2	换机油	牵引车	2020/8/24	22231KM	高压气阀	梁亮亮	13894013076	260	260	晋L56070	
合计:										2182元	

交易类型 向他行账户转账

交易渠道 手机银行

转账金额 \*5,886.00

大写金额 人民币陆仟捌佰捌拾陆元整

附言 华宇维修费

凭证号 148508595683

收款方

户名 阿克苏市华宇汽贸有限公司

账号 1076 1249 4360

收款银行 中国银行

付款方

户名 贾佳

账号 6217\*\*5312



重要提示

此回单表明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开

更多精彩内容，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。



服务站名称: 阿克苏路30092716

盖章

维修日期	维修产品名称	车型/牵引车	购车日期	行驶里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	出厂费	工时费	合计	车牌号	备注
2021.9.2	座椅总成	自卸车	2021.3.28	19227	用户反映座椅损坏, 经现场检查为底座支架断裂, 于27号临时做了焊修处理, 更换部件后恢复正常	郭广	0	400	400	新A13513	MX017291
2021.8.27	座椅总成	自卸车	2021.3.28	19000	用户反映座椅损坏, 经现场检查为底座支架断裂, 经经理同意先做焊修处理, 等发来货后为用户做更换处理	郭广	0	400	400	新A13541	MX017291
2021.10.24	座椅总成	自卸车	2021.4.6	51000	用户反映该车主座椅漏气, 现场检查为该车因设计问题座椅调节的三通接头损坏漏气, 因此配件经经理同意在新件上拆卸了一个接头为用户更换后恢复正常	杨培湖	0	400	400	新A5014	MX017279 (因三通接头损坏, 所以A. 附件送回)
2021.11.1	座椅总成	牵引车	2021.5.11	58000	用户反映座椅高低无法调节, 经现场检查为该车高度调节阀扣手损坏, 拆装更换新件后恢复正常	李勇	0	200	200	新A30075	LX158617
2021.10.31	座椅总成	牵引车	2021.3.4	93554	用户反映座椅过硬, 经经理同意更换阻力器后恢复正常	赵丽娟	0	300	300	新A44047	LX158593
2021.11.16	底座总成	自卸车	2021.3.28	36000	用户反映座椅高低度无法固定, 经正常检查为该车型底座总成内部损坏导致功能失效, 拆装更换新件后恢复正常	牛栋	0	400	400	新A16078	MX017217
2021.11.25	阻力器	牵引车	2021.3.26	74476	用户反映该车座椅弹性, 经咨询请示经理经现场分析故障为阻力器故障, 拆装更换阻力器后恢复正常	龙为松	0	300	300	新A67430	LX038920
2021.11.19	阻力器	牵引车	2021.2.26	91450	用户反映该车座椅漏气, 经检查与该车座椅三通接头断裂导致漏气, 更换三通接头后恢复正常	张杰	0	300	300	新A30076	LX035608
2021.12.4	三通接头	自卸车	2021.6.23	24636	用户反映该车座椅漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气	王有勇	0	400	400	新A18637	MX017193
2022.1.2	气管接头	自卸车	2021.12.3	3095	用户反映该车座椅漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气, 经检查该车的三通接头断裂导致漏气	李文义	1726	400	2126	新A1188	MX017192
2021.5.15	座椅总成	奔驰3系	2020.11.10	18219	座椅气囊扣卡, 更换座椅总成	肖汉华	1300材料费	360	1360	新A18829	L8011009

03890


交易类型	向建行账户转账
交易渠道	手机银行
转账金额	¥1,277.00
大写金额	人民币壹仟贰佰柒拾柒元整
附言	武汉磊鑫维修费
凭证号	148505814234

### 收款方

户名	李艳锋
账号	6214 6628 7227 4838
收款银行	中国建设银行

### 付款方

户名	贾佳
账号	6217***5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。



22




交易类型 向他行账户转账  
交易渠道 手机银行  
转账金额 **¥2,421.00**  
大写金额 人民币贰仟肆佰贰拾壹元整  
附言 鄂尔多斯镇泰维修费  
凭证号 148485608912

### 收款方

户名 米永红  
账号 6228 4808 8065 2268 819  
收款银行 中国农业银行

### 付款方

户名 贾佳  
账号 6217\*\*\*5312



### 重要提示

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收

展开

更多精彩，敬请关注“中国建设银行”微信公众号。



②