

工作联系函

通知

申请

报告

考核

主题：关于6.10东广场火灾事故通报

会签栏	事情经过：
[Signature]	2023年6月10日8点30分左右，泮长海总经理要求后视镜事业部生产管理科处理东广场成
[Signature]	都转移物料，挑选可回收利用相关物料，随后生产管理科科长赵李峰安排本部门1人叉车司机（李
[Signature]	冲冲）进行物料转运，同时座椅事业部安排2人进行辅助作业（张坤、孙尧），合计4人，10点
[Signature]	左右赵李峰科长离开，剩余3人继续转运物料，直到11点25左右，辅助人员（张坤、孙尧）去
[Signature]	食堂就餐，留下1人（李冲冲）继续转运物料，11点28分21秒，李冲冲作业旁装有三角座海绵
[Signature]	垫和镜片物料拖排瞬间起烟着火，李冲冲发现后立即呼救垃圾站工作人员，并用摆放至垃圾站旁
[Signature]	一桶清水进行扑救，由于起火点位置高度大约至2米左右，水并未及时扑灭，而后跑至车间拿取
[Signature]	灭火器进行扑救，同时呼救其他人员前往现场组织扑救工作，由于起火点较高，赶往现场扑救人
[Signature]	员使用的灭火器并未起到作用，同时车间消防设施水源供应不能满足扑灭目前火势的发展，导致
[Signature]	火势扩大，随后金属件物料科长高俊青呼叫119消防队，8分钟后，消防队赶赴现场进行扑救，公
[Signature]	司内现场扑救人员撤离现场，10分钟后火势扑灭，为防止现场存在阴燃状态，安排1人使用厂区
[Signature]	消防栓水源继续浇灌直至无起烟现象。
[Signature]	事故原因：
[Signature]	直接原因： 经调取金属件工装位置监控点视频资料现场无人员吸烟和制造明火违规行为，现场工
[Signature]	人从进场到出场处于工作状态，排除人为制造火灾，瞬间起烟初步判断为温度过高，且着火点处
[Signature]	存放反光镜片、塑料、纸屑等易燃品，由于火灾发生时间段天气温度过高光线集中照射易燃物，
[Signature]	达到燃点温度产生火灾为直接原因。
[Signature]	间接原因： 1.现场存放反光镜片、塑料成品、以及其他易燃品未及时识别和处理。2.日常监管力度
[Signature]	不严格。3.消防栓水源供应传输速度慢。
[Signature]	整改措施： 1.清理现场其他易燃物和镜片。2.夏季室外禁止存放镜片和较薄易燃品。3.建设消防水
[Signature]	池（东广场建设），增加消防打压系统。
[Signature]	教育培训： 1.加强员工初期火灾的救援培训，消防设施的使用方法 2.室外禁止存放易燃物，一闸多
[Signature]	机过载现象相关培训。
[Signature]	责任相关人员： 后视镜事业部总经理（泮长海）、后视镜事业部生产管理科科长（赵李峰）、现
[Signature]	场作业人员（李冲冲、张坤、孙尧）、安全管理员（李永超）、分管安全负责人（张黎明、王磊）、
[Signature]	IT信息科员（滕敬涛）、分管IT信息科主管负责人（刘新杰）、安全工程师（董岗生）
[Signature]	责任划分： 1.泮长海、赵李峰作为物料直管负责人，未及时评价处理负直接管理责任。2.安全管理
[Signature]	员（李永超）负安全管理责任。3.分管安全负责人（张黎明、王磊）负分管安全连带责任。4.IT信
[Signature]	息科员（滕敬涛）负视频监控事故调查主要责任 5.分管IT信息科主管（刘新杰）负视频监控事故
[Signature]	调查连带责任。6.安全工程师（董岗生）负风险识别和安全技术指导失职责任。