



# 工作联系函

编号: QR7.4-02 NO.20241124

申请

通知

通报

报告

## 关于焊接骨架（呆滞骨架）处理的申请

### 关于焊接骨架（呆滞骨架）处理的申请相关报告

— 下 记 —

#### 一、目的

处理积压物资，保障资金流转。

#### 二：现状描述

1.部分客户订单取消（40DB 后排四六分骨架）；

2.零公里退回，三包件等原因造成部分骨架呆滞，零公里及三包件已经进行返修过，现在这些剩余的是无法返修了的，建议公司对无法返修的骨架进行报废处理，- 具体数据如下：

序号	物料代码	物料名称	数量	异常积压原因	质量判定	建议处理结果	单价	金额
1	SCS0007480	扶手撑型钢丝	109	不良积压不良无法返修	不良	报废	1.89	206.01
2	SCS0005404	P203 主驾驶框架	25	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	463.37	11584.25
3	SCS0006326	P203 副驾驶框架	63	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	18.333	1154.979
4	SCS0005439	P203 副驾驶背骨架（带气囊）	3	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	113.85	341.55
5	SCS0005394	P203 带电动背骨架（带气囊）	2	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	149.08	298.16
6	SCS0005383	P203 主驾背（电动）	4	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	148.33	593.32
7	SCS0005416	P203 主驾背（手动）	9	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	112.33	1010.97
8	SCS0005425	P203 副驾背（手动）	4	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	112.5	450
9	SCS0006513	C32B 主驾背（带气囊）	2	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	105.25	210.5
10	SCS0006188	C32B 副驾坐框	6	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	277.65	1665.9
11	SCS0005483	P203 后排骨架（不带扶手）	10	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	98.42	984.2
12	SCS0005444	P203 后排靠背骨架（带扶手）	41	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	136.12	5580.92
13	SCS0005383	P203 主驾驶骨架（电动）	2	退回三包件拆下的骨架	不良	报废	148.33	296.66




扫描全能王 创建

14	SLT0001684	金虎副驾背骨架	5	骨架不良	不良	报废	76.08	380.4
15	SCS0003782	C40D 六分骨架	2	车型已停产, 不在使用	良品	报废	55.94	111.88
16	SCS0003779	C40D 四分骨架	19	车型已停产, 不在使用	良品	报废	75.9	1442.1
17		老皮卡靠背骨架	210	车型已停产, 不在使用	良品	报废		
合计数量			516		合计金额:		26311.84	

三：处理结果：

- 1: 根据技术部质量部对此批呆滞的骨架进行质量判定：未合格的骨架，进行报废处理
- 2: 对此批骨架系统平账处理。

刘文向 11/26

拟文：刘文向	审核： 	日期：2024年11月24日	发起部门：
批准：			批准日期：

