

				<h2 style="text-align: center;">原因分析验证报告</h2>		表单编号 GR-62-00-05(A/1)	
				纸张 A4(210×297)			
				顺序号 ECR0011184 ECR0011403			
项目代码		ZY2235		项目类别		座椅	
总成名称				总成件号			
零部件名称		旋钮通风二挡通风开关/旋钮 加热二挡开关		零部件件号		BEC0010109/BEC0010110	
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批				编制/日期		李 2025.1.21	
				审核/日期			
				批准/日期		2025.1.22	
				批准/日期			
客户名称		解放		优先级		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 紧急	
变更零件类型		<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		项目阶段		<input type="checkbox"/> PCP阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段	
问题来源		客户		发生时间		2025.1	
问题类别		<input type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他					
问题现状		<p>目前旋钮通风二挡开关档位指示灯为红色，背光灯为冰蓝色；旋钮加热二挡开关档位指示灯为红色，背光灯为琥珀色。</p> <p>现客户要求：通风、加热开关取消背景灯，加热开关（BEC0010110）指示灯红色，通风开关（BEC0010109）指示灯蓝色。</p>					
真因分析		<p>目前旋钮通风二挡开关和旋钮加热二挡开关为借用件，现因客户要求，需进行变更。</p>					
真因确认（验证问题再现）							