



计划外出库审批单

<input type="checkbox"/> 210 <input checked="" type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 230		申请部门: _____ 研发								
申请时间: 2025年 4月 2号		计划外: <input checked="" type="checkbox"/> 出 <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 移库								
存根部门: 1. 电脑录入员 2. 库管员 3. 财务 4. 库管留存		检料单号: _____								
序号	QAD 代码	物料名称	库位	单位	数量	批次	计划外申请原因	项目代码	事务号	虚实全
1	SCS0004310	钢丝2.5*330	W1242		5789	250304	正常损耗			
2	SCS0004316	靠背扶手支撑钢丝	W1242		237	250317A13022	发泡盘盈			
3	SCS0004332	B40四分座(无纺布)	W1242		98	250327	发泡盘盈			
4	SCS0004333	B40六分座(无纺布)	W1242		138	250327	发泡盘盈			
5	SCS0005306	扶手骨架组合	W1242		291	250317B13151	工单缺料570			
6	SCS0011977	前排右侧靠背无纺布	W1242		42	250312A11046	工单缺料60			
7	SCS0011978	前排靠背舒适性海绵1	W1242		20	250312A11046	工单缺料182			
8	SCS0011979	前排靠背舒适性海绵2	W1242		20	250312A11046	工单缺料75			
9	SCS0011980	前排靠背舒适性海绵3	W1242		25	250312A11046	工单缺料160			
10	SCS0011981	前排靠背舒适性海绵4	W1242		0	250312A11046				
11	SCS0011982	前排靠背吊紧钢丝1	W1242		11	250312A11046	正常损耗			
12	SCS0011983	前排靠背吊紧钢丝2	W1242		15	250312A11046	工单缺料151			
13	SCS0011984	前排靠背吊紧钢丝3	W1242		19	250312A11046	正常损耗			
14	SCS0011985	前排靠背吊紧钢丝4	W1242		61	250312A11046	工单缺料101			
15	SCS0011987	前排靠背刺毛条2	W1242		0.12	230528A31034	正常损耗			
16	SCS0011997	坐垫发泡背面无纺布 2	W1242		44	250312A11046	工单缺料93			
17	SCS0012007	前排坐垫吊紧钢丝2	W1242		110	250312A11046	工单缺料110			
18	SCS0012014	前排左侧坐垫舒适海绵2	W1242		55	250312A11046	工单缺料55			
19	SCS0012015	前排右侧坐垫舒适海绵2	W1242		40	250312A11046	正常损耗			
20	SCS0012016	前排坐垫舒适海绵3	W1242		55	250312A11046	工单缺料55			
21	SCS0012034	靠背左侧锁处无纺布衬垫	W1242		61	250112	发泡盘盈			
22	SCS0012036	靠背右侧锁处无纺布衬垫	W1242		35	250112	发泡盘盈			
23	SCS0012040	后排靠背舒适海绵2	W1242		71	250312A11046	正常损耗			
24	SCS0012042	后排右侧靠背舒适海绵3	W1242		13	250312A11046	正常损耗			
25	SCS0012045	后排靠背PE硬发泡2	W1242		36	250312A11046	正常损耗			
26	SCS0012046	后排靠背PE硬发泡3	W1242		42	250305A11046	正常损耗			
27	SCS0012047	后排靠背PE硬发泡4	W1242		49	250312A11046	正常损耗			
28	SCS0012049	后排靠背面套吊紧钢丝3	W1242		57	250312A11046	正常损耗			
29	SCS0012051	后排靠背面套吊紧钢丝4	W1242		58	250312A11046	正常损耗			
30	SCS0012065	后排坐垫吊紧钢丝1	W1242		31	250312A11046	正常损耗			
31	SCS0012067	后排坐垫吊紧钢丝3	W1242		7	250312A11046	工单缺料70			
32	SCS0012068	后排坐垫吊紧钢丝4	W1242		34	250312A11046	工单缺料130			
33	SCS0012069	后排坐垫吊紧钢丝5	W1242		48	250312A11046	正常损耗			
34	SCS0012083	驾驶座靠背无纺布衬垫1	W1242		44	250319	正常损耗			
35	SCS0012084	驾驶座靠背无纺布衬垫3	W1242		119	250319	正常损耗			
36	SCS0012087	前排靠背支撑钢丝1	W1242		209	250319	正常损耗			
37	SCS0012088	前排靠背支撑钢丝2	W1242		13	250319	正常损耗			
38	SCS0012097	前排坐垫发泡钢丝-01	W1242		813	250319	正常损耗			
39	SCS0012099	前排坐垫发泡钢丝-03	W1242		187	250319	正常损耗			
40	SCS0012102	后排靠背左侧无纺布1	W1242		1019	250317A13035	正常损耗			
41	SCS0012103	后排靠背左侧无纺布2	W1242		23	250319	正常损耗			
42	SCS0012105	后排靠背右侧无纺布1	W1242		1099	250317A13035	正常损耗			
43	SCS0012108	后排靠背扶手框吊紧钢丝	W1242		677	250319	正常损耗			
44	SCS0012115	100%座垫吊紧钢丝左右	W1242		110	250319	正常损耗			
45	SCS0012117	100%座垫吊紧钢丝中间右侧	W1242		211	250319	正常损耗			
46	SCS0012118	100%座垫吊紧钢丝泉中左侧	W1242		172	250319	正常损耗			
47	SCS0012119	100%座垫吊紧钢丝泉中右侧	W1242		400	241225	正常损耗			
48	SCS0012120	100%座垫吊紧钢丝中间左侧	W1242		499	250319	正常损耗			
49	SCS0012125	后排坐垫右侧EPP发泡	W1242		32	241012	正常损耗			
50	SCS0012126	后排坐垫骨架	W1242		53	250331	工单缺料120			
51	SCS0012187	驾驶座左侧坐垫无纺布衬垫	W1242		220	250319	正常损耗			
52	SCS0012188	驾驶座右侧坐垫无纺布衬垫	W1242		308	250319	正常损耗			
53	SHT0000801	H4副司安全带外罩壳固定片	W1242		708	250326	正常损耗			
54	SHT0011029	副驾标配无纺布	W1242		4.12	2504011	正常损耗			
55	SHT0011327	塑料卡扣	W1242		363	250326	正常损耗			
56	SHT0011443	刺毛条上	W1242		103.007	250324A31010	正常损耗			
57	SHT0011445	刺毛条中	W1242		76	240820	正常损耗			
58	SHT0014455	刺毛条2-6mm	W1242		381	231127a31010	正常损耗			

计划外出库原因书写及注意事项:
 1. 委外加工组件短缺;
 2. 新产品领用; 注: 新产品领用必须填写项目代码;
 3. 车间超BOM领用;
 4. 不良或报废出库;

领料人	库管员	审核	厂长批准
	刘瑞云	杨浩	

表单规格: 电脑打印机二等分4联




2011

[Handwritten signatures]



计划外出库审批单

地点	<input type="checkbox"/> 210 <input checked="" type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 230	申请部门	研发
申请时间	2025年4月2号	计划外	<input checked="" type="checkbox"/> 出 <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 移库
存根部门: 1. 电脑录入员 2. 库管员 3. 财务 4. 库管留存		检料单号:	
库管		员 填 写 栏	
59	TFT0000015 乙二醇胺(含水50%) W1242 541.055	250325	工单缺料1051
60	SHT0016398 刺毛条2 W1242 56	250311A31010	正常损耗
61	TFT0000018 开孔剂(发泡) W1242 1541.45	250306	用万华的料需要多加开孔剂
62	SHT0016412 刺毛条8 W1242 622	250324A31010	正常损耗
63	TFT0000028 聚醚多元醇3600 W1242 2439.34	250320	BOM与实际不符
64	TFT0000056 TPOP-93/28 W1242 1155.85	250308	工单缺料2589
65	SHT0017215 靠背下侧无纺布 W1242 124	250218	工单缺料202
66	TSY0000242 刺钩条(红色) 258mm W1242 548.993	250308A31010	正常损耗
67	SHT0017249 副驾靠背下侧无纺布 W1242 14	250324	工单缺料73
68	SHT0017691 刺毛条11 W1242 128	/2502281/2502271/25011	正常损耗
69	s1t0000696 M4司机背无纺布 W1242 1463.5	250315/250301	正常损耗
70	SLT0000740 钢丝2.5*160 W1242 23390.5	250327/250328/250329	正常损耗
71	s1t0001091 驾驶员座垫无纺布 W1242 126.503	250315	工单缺料326
72	SLT0001092 钢丝2.5*220 W1242 4273	250328	正常损耗
73	SLT0001093 钢丝2.5*270 W1242 17856.3	250318A13108	正常损耗
74	SLT0001118 三人靠背骨架总成 W1242 0.13846	250331	工单缺料0.13846
75	SLT0001126 钢丝2.5*400 W1242 7572	2504011/250328	正常损耗
76	SLT0002031 窄车单人靠背骨架总成 W1242 1	2503141	正常损耗
77	SLT0002496 副驾驶员座垫内嵌钢丝1 W1242 359	250331	正常损耗
78	SLT0002501 副驾驶员座椅座垫骨架总成 W1242 59	250331	正常损耗
79	SLT0002696 副驾驶员座椅座垫骨架总成 W1242 7	250331	正常损耗
80	SLT0010870 靠背粘扣A W1242 67	250310	正常损耗
81	SLT0010871 靠背粘扣B W1242 292	250310	正常损耗
82	SLT0011223 座垫支撑焊接电泳总成 W1242 192	2504011	正常损耗
83	SLT0011225 座垫支撑焊接电泳总成 W1242 47	250303	正常损耗
84	SLT0011289 座垫骨架电泳总成 W1242 228	250331/250330	正常损耗
85	SLT0011739 刺毛条 W1242 0.00143	240606	正常损耗
86	SLT0011985 统帅宽车副驾座垫骨架电泳 W1242 56	250327/2504011	正常损耗
87	TFT0000013 催化剂MP-608 W1242 352.082	250118/250306	BOM与实际不符
88	TFT0000014 催化剂33LSI W1242 475.722		BOM与实际不符
计划外出库原因书写及注意事项: 1. 委外加工组件短缺; 2. 新产品领用; 注: 新产品领用必须填写项目代码; 3. 车间超BOM领用; 4. 不良或报废出库; 5. 其它原因请间接明了写明:		领料人	库管员
		审核	厂长批准
		表单规格: 电脑打印机二等分4联	

2011