



原因分析验证报告

| | |
|------|------------------|
| 表单编号 | GR-62-00-05(A/1) |
| 纸张 | A4(210×297) |
| 顺序号 | ECR0011585 |

| | | | | | |
|------|----------|------|--|-------|---------------|
| 项目代码 | ZY2124 | 项目类别 | 座椅 | 编制/日期 | 李嘉庆 2025.6.10 |
| 总成名称 | 阻尼调节手柄总成 | 总成件号 | SHT0012191/ SHT0012958/ SHT0014645 | 审核/日期 | 李嘉庆 25.6.10 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------------|-------|----------|
| 零部件名称 | 阻尼调节底座 | 零部件件号 | SHT0012189 | 批准/日期 | 李嘉庆 6.10 |
| 涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 | | | | 批准/日期 | |

| | | | | | |
|------|----|-----|--|-----|----|
| 客户名称 | 多家 | 优先级 | <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 紧急 | 提出人 | 技术 |
|------|----|-----|--|-----|----|


| | | | |
|--------|---|------|--|
| 变更零件类型 | <input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件 | 项目阶段 | <input type="checkbox"/> PCT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input type="checkbox"/> SOP阶段 |
|--------|---|------|--|

| | | | |
|------|----|------|--------|
| 问题来源 | 技术 | 发生时间 | 2025.5 |
|------|----|------|--------|

| | |
|------|---|
| 问题类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他 |
|------|---|

问题现状

整椅底座2.2宽边框取消，全部切换为2.1窄边框。10档阻尼手柄与窄边框干涉，有新项目需要8档需求。



真因分析

窄边框与此阻尼底座不匹配。

真因确认（验证问题再现）

现状态底座无法安装