

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.6.9 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	水冶天池												
2										1,500.00				1,500.00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			1,500.00		1,500.00
[Signature]			[Signature]			[Signature]			财务审核			财务总监		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 安阳县水冶天池汽车修理厂

卡号: 00000124527451926012


开户行地址: 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行

水冶天池6.9维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	悬浮机构	2			200	400	
2	VDC阀	4			200	800	
3	阻尼器	1			300	300	
4						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
				合计金额:		¥1,500.00	

编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25412000000129186609

开票日期: 2025年06月05日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 安阳县水冶天池汽车修理厂

统一社会信用代码/纳税人识别号: 92410500MA410R5M0E

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		次	1	1327.43362831858	1327.43	13%	172.57

合计

¥1327.43

¥172.57

价税合计 (大写)

⊗ 壹仟伍佰圆整

(小写) ¥1500.00

备注

销方开户银行: 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行; 银行账号: 00000124527451926012;

开票人: 徐淼

下载次数: 1



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25412000000129186609

开票日期: 2025年06月05日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 安阳县水冶天池汽车修理厂

统一社会信用代码/纳税人识别号: 92410500MA410R5M0E

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		次	1	1327.43362831858	1327.43	13%	172.57

合计

¥1327.43

¥172.57

价税合计 (大写)

壹仟伍佰圆整

(小写) ¥1500.00

备注

销方开户银行: 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司水冶支行; 银行账号: 00000124527451926012;

开票人: 徐淼

下载次数: 1



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称 **固安县水泊寺汽车修理**

维修日期	产品名称	维修日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025.4.10	悬浮机构总成	2024-4-22	用户反映，悬浮机构失灵，经现场检查发现：检查发现为座椅悬浮机构故障，需更换，更换后故障排除。	曲金水	13525844930	0	200	0	200	豫EH3352	
2025.4.11	VDC阀	2024-4-26	用户反应车辆座椅漏气，我站服务人员，拆卸座椅，发现为悬浮机构漏气，更换悬浮机构后故障排除	刘朋光	13460857676	0	200	0	200	豫EC0266	
2025.4.26	阻尼器	2023-11-29	用户反应座椅阻尼不管用，现场检查发现，座椅阻尼器开裂漏油，需更换座椅阻尼器，更换后故障排除	王艳丰	19143722417	0	300	0	300	豫BY6761	
2025.4.30	VDC阀	2024-9-25	用户反应车辆座椅漏气，我站服务人员，拆卸座椅，发现为悬浮机构漏气，更换悬浮机构后故障排除	徐延	13526173745	0	200	0	200	豫E05918D	
2025.5.5	悬浮机构总成	2023-11-9	用户反映，悬浮机构失灵，经现场检查发现：检查发现为座椅悬浮机构故障，需更换，更换后故障排除。	姬海丰	13460916852	0	200	0	200	豫EB1579	
2025.5.31	VDC阀	2024-12-11	用户反应车辆座椅漏气，我站服务人员，拆卸座椅，发现为悬浮机构漏气，更换悬浮机构后故障排除	先生	13525823772	0	200	0	200	豫E09663D	
2025.6.3	VDC阀	2024-11-	用户反应车辆座椅漏气，我站服务人员，拆卸座椅，发现为悬浮机构漏气，更换悬浮机构后故障排除	李大喜	18530609625	0	200	0	200	豫E06500D	
合计：1500元											