




原因分析验证报告

表单编号 GR-62-00-05(A/1)

纸张 A4(210×297)

顺序号 ECR0011985

项目代码	ZY2303	项目类别	座椅	编制/日期	2015.10.23
总成名称	/	总成件号	/	审核/日期	2015.10.23
零部件名称	voss接头总成	零部件件号	BPC0000079	批准/日期	
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批				批准/日期	2015.10.23
客户名称	欧曼	优先级	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 紧急	提出人	技术
变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件	项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段		
问题来源	生产	发生时间	2015.9		
问题类别	<input checked="" type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他				
问题现状	欧曼A6座椅气路连接VOSS接头处，发生漏气、气管脱落现象，采购降本单价降5元以上。				
真因分析	欧曼A6座椅气路气管与VOSS接头连接时，需用力将气管插进VOSS接头内部，气管易插接不到位 				
真因确认(验证问题再现)	使用现场物料进行装配，气管易插接不到位，发生漏气				