


模具维修报价单

单位	昆山市鸿毅达精密模具有限公司		联系人	马南	联系电话			维修材料来源	附件							
项目名称	大众RC316		零部件图号	XXXX	传真			维修完成日期								
模具名称	左右镜框		材料、配件费用		加工费用、工时				其他							
模具编号	H18004	材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用						
图片描述	维修内容	0	¥0	顶针	设计	35/时	3	¥105	磨床	50/时	0	¥0	管理	¥0		
	模架	保持原样			司筒	数控	100/时	10	¥1,000	抛光	40/时	8	¥320	检测	¥150	
	前模	加钢			唧咀	铣床	40/时	0	¥0	火花机	60/时	10	¥600	调试		
	后模	保持原样			弹簧	车床	50/时	0	¥0	线切割	60/时	0	¥0	税金	¥440	
	行位	保持原样			油缸	钳工	40/时	6	¥240	皮纹				注塑材料费		
	设计更改	改图			其它	钻床	40/时	0	¥0	运费				试模费	¥0	
其它					深孔钻	70/时	0	¥0	烧焊	60/时	¥12	¥720	利润	¥0		
小计:		¥0	小计:	¥1,345	小计:		¥2,985	小计:		¥1,640	小计:		¥390	小计:		
材料费用合计:		¥0	加工费合计:		¥2,985		¥2,985		¥1,640		¥390		¥590		¥590	
含税报价总计:		¥3,825														
说明: 1. 模具更改根据客户提供图纸或样品维修。 2. 模具维修报价后严格按照要求时间完成, 无故延期, 会加倍罚款处理。																
模具厂报价人/日期: 马南 2018.05.21		审批: 孙南石 2018.6.5														
报价批准费用: (小写)		大写		主管副总批准: 2018.6.9												