制程质量反馈
零公里异常反馈
退货分析

	rsm0000075	J6K补盲镜镜体	g210001	个	1	231019		Z006	1143	
102	rsm0000078	曼项目右置镜补盲压	g210001	个	1	231121		Z006	1143	
103	rsm0000220	ETX路面镜体	g210001	个	5	231012		Z006	1143	
104	rsm0000220	ETX路面镜体	g210001	个	8	231128		Z006	1143	
105	rsm0000221	ETX平顶下视镜头	g210001	个	1	231105		Z006	1143	
106	rsm0000228	C7补盲镜体(1041)	g210001	个	4	231217		Z006	1143	
107	rsm0000262	曼右置车前下动臂上	g210001	个	12	231210		Z006	1143	
108	rsm0000263	曼右置车前下动臂下	g210001	个	1	231210		Z006	1143	
109	rsm0010030	H6补盲镜壳	g210001	个	2	231008		Z006	1143	
110	rsm0010030	H6补盲镜壳	g210001	个	24	231011		Z006	1143	
111	rsm0010033	H6补盲镜臂	g210001	个	1	231015		Z006	1143	
112	rsm0010033	H6补盲镜臂	g210001	个	3	231211		Z006	1143	
113	sht0011380	H6扶手底座	g210001	个	2	231122		Z006	1143	
					库管	质量	审核	厂长批准		

注塑 10.11.12月
由后视镜总装
挑出不良，金额[illegible]元