西安光华荣昌汽车部件有限公司

费用报销单

日期：2025.2.19　　报销人：魏艳　　部门：质量部　　预算编码：

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	托克托县佳鑫								8,193.00				8,193.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										8,193.00				8,193.00

部门直属领导	部门最高责任领导	总经理	集团责任领导	财务审核	财务总监

领款人姓名：托克托县佳鑫商贸有限公司

我确认我已经了解并遵守公司报销政策　　卡　　号：04013012200000000004990

申请人：魏艳　　开户行地址：内蒙古托克托农村商业银行园区支行

托克逊县佳鑫1.11维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	阻尼器	7	1862		260	3682	
2	靠背	5	1350		100	1850	
3	气阀	4	1086		260	2126	
4	座椅维修	1	275		260	535	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
				合计金额：		￥8,193.00	

编辑：

审核：

批准：

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24152000000025772807

开票日期：2024年06月12日

购买方信息	名称：西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91610132MA6U02NH6X	销售方信息	名称：托克托县佳鑫商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91150122570613941E

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费					7250.44	13%	942.56
合计					¥7250.44		¥942.56

价税合计（大写）	⊗捌仟壹佰玖拾叁圆整	（小写）¥8193.00
备注		

开票人：李翠平

下载次数：2

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：汪克托县佳鑫商贸有限公司　　盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程（KM）	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022.4.17	祖泥器 √	工程车	2022.1.21	6235	祖泥器漏油	杨志国	15004961519	240	260	500	蒙AK4551	MX137697
2022.4.16	座椅气管漏气	工程车	2022.1.6	5641	气管漏气	李福义	13789411656	255	260	515	蒙AK4838	MX137712
2021.4.12	祖泥器 √	工程车	2022.1.17	6971	祖泥器漏油	段冉	13647848166	265	260	525	蒙AK4916	MX137703
2021.4.28	座椅开关	工程车	2022.1.10	3605	座椅开关断裂	武千岁	18947910939	280	260	540	蒙AK4719	MX137713
2022.6.8	祖泥器 √	工程车	2022.1.5	4754	祖泥器漏油	张老根	13015000548	270	260	530	蒙AK3394	MX137709
2022.6.11	维修座椅	工程车	2022.1.17	10230	维修座椅	段冉	13647848166	275	260	535	蒙AK4916	MX137703
2022.7.2	祖泥器 √	工程车	2022.1.17	4754	祖泥器损坏	张老根	13015000548	265	260	525	蒙AK3394	MX137709
2022.7.2	背靠	工程车	2022/1/5	11230	背靠损坏	刘美军	15248117716	260	100	360	蒙AK3529	MX137695
2022.6.12	座椅气管漏气	工程车	2022/1/5	7735	气管漏气	宋福俊	13644881328	275	260	535	蒙AK4916	MX137704
2022.7.20	座椅后靠背	工程车	2022.1.6	7956	背靠损坏	李福义	13789411656	280	100	380	蒙AK4838	MX137712
2022.7.10	座椅开关	工程车	2022.1.10	9605	座椅开关断裂	刘海龙	13214099733	276	260	536	蒙AK4719	MX137713
2022.6.13	祖泥器 √	工程车	2022.1.5	10410	祖泥器漏油	段冉	13647848166	272	260	532	蒙AK4916	MX137703
2022.6.15	座椅后靠背	工程车	2022/1/5	8635	背靠损坏	刘海军	15047838748	270	100	370	蒙AK3272	MX137706
2022.8.3	座椅后靠背	工程车	2022/1/5	12338	背靠损坏	郭强	14794815638	280	100	380	蒙AX5122	MX137708
2022.7.3	座椅后靠背	工程车	2022.1.17	10910	背靠损坏	段冉	13647848166	260	100	360	蒙AK4916	MX137703
2022.6.28	祖泥器	工程车	2022.1.10	12563	祖泥器漏油	李树文	15924416837	265	260	525	蒙AK3291	MX137699
2022.7.5	祖泥器 ～	工程车	2022.1.5	13608	底座总成	刘军	13848417986	285	260	545	蒙AK3975	MX137707
合计：8193元												