

发件人: qiaofucun@bjghrc.com [mailto:qiaofucun@bjghrc.com]

发送时间: 2018年12月27日 PM 12:50

收件人: Wang.peikang; 崔秀峰; 苏东; 刘水泉 (liushuiquan@bjghrc.com); 胡正辉 (huzhenghui@bjghrc.com); 李开富

抄送: Wang.Yan.QAPT; Tang.lingxi; Qiao.Yanfei; Wang.Zheng_EBO

主题: 回复：BC316/0与BC316/1 开发与国产化认可工作推进

各位领导，

关于3g振动的事，和 长春逸楹枫 实验室定完时间，2019年1月4日开始实验~5日结束实验，王工，长春逸楹枫 的李工下午联系您，主要是和您定一下您这转移样品和工装的事，

发自我的华为手机

----- 原始邮件 -----

主题：BC316/0与BC316/1 开发与国产化认可工作推进

发件人："Wang.peikang"

收件人：崔秀峰,苏东,"刘水泉 (liushuiquan@bjghrc.com)", "胡正辉 (huzhenghui@bjghrc.com)",李开富,乔福存

抄送："Wang.Yan.QAPT", "Tang.lingxi", "Qiao.Yanfei", "Wang.Zheng_EBO"

(感谢崔总支持)

通报BC316/0与BC316/1情况：

■ BC316/0

1. 自检-功能试验：除镜片粘接外，自检报告均合格OK。@**乔工**：请检查自检镜片情况，是否有开胶？
2. 镜片粘接：@**李总，苏总**，建议：
 - ① 工艺是否跟梅克朗或SMR一样？
 - ② 胶带是否对了？对比别车型件，我们发现胶带根本不对（A3和宝来镜片本周邮寄你；请到隔壁MAGNA同步学习，一定要看不带加热片的）
 - ③ 尺寸是否对？当前目视结果：镜片和托板弧度差异很大，压合久滞后会挣开
 - ④ 生产控制：本次优化后粘胶件比第一次试验件更差！是否亲自一个一个盯着做优化件了？
3. 复检-尺寸材料：@**胡工**：反馈进度，合格报告时间？

转发：答复：回复：BC316/0与BC316/1 开发与国产化认可工作推进

"乔福存" <qiaofucun@bjghrc.com>

收件人："王力慧" <wanglihui@bjghrc.com>

时间：2019-1-23 8:36:12

附件：

乔福存

北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室

手机：+86-18612905851

----- 转发邮件信息 -----

发件人：Wang.peikang <peikang.wang@faw-vw.com>

发送日期：2018年12月27日 13:03

发送至：qiaofucun@bjghrc.com <qiaofucun@bjghrc.com>、崔秀峰 <cuixiufeng@bjghrc.com>、苏东 <sudong@bjghrc.com>、刘水泉 (liushuiquan@bjghrc.com) <liushuiquan@bjghrc.com>、胡正辉 (huzhenghui@bjghrc.com) <huzhenghui@bjghrc.com>、李开富 <likaifu@bjghrc.com>

抄送人：Wang.Yan.QAPT <yan.wang.qapt@faw-vw.com>、Tang.lingxi <lingxi.tang@faw-vw.com>、Qiao.Yanfei <yanfei.qiao@faw-vw.com>、Wang.Zheng_EBO <Zheng.Wang_EBO@extern.faw-vw.com>

主题：答复：回复：BC316/0与BC316/1 开发与国产化认可工作推进

OK, 没问题

Mit freundlichen Grüßen / Best Regards / 谨致问候 😊

Wang Peikang (Hr.)

Entwicklung Abteilung _Ext. Abt.

Fachgruppensprecher und

Konstrukteur/Versuchen Tueren

Handy: +86 431 8127 7327