


模具维修报价单

单位	昆山市鸿毅达精密模具有限公司			联系人	马南			联系电话	15190183162			维修资料来源	零件								
项目名称	大众BC316			零部件图号	XXXX			传真				维修完成日期									
模具名称	左右基板			材料、配件费用				加工费用、工时				其他									
模具编号	H18006			材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时(h)	费用(元)	项目	单价(元)	工时	费用	管理	其他			
图片描述				维修内容			0	¥0	顶针	¥80	设计	35/时	3	¥105	磨床	50/时	2	¥100	管理	¥150	
				保持原件			司筒			数控	100/时	15	¥100	抛光	40/时	3	¥120	检测			
				增加原件			唧咀			铣床	40/时	3	¥120	火花机	60/时	16	¥120	调试			
				加铁			弹簧			车床	50/时	0	¥0	线切割	60/时	0	¥360	税金	¥70		
				保持原件			油缸			钳工	40/时	10	¥400	皮纹							
设计更改			其它			其它			钻床	40/时	0	¥0	运费								
其它									深孔钻	70/时	0	¥0	烧焊	60/时	¥15	¥900	利润	¥0			
小计:			材料费用合计:	¥0	小计:	¥80	小计:	¥80	小计:	¥2,125	140	¥1,565	小计:	¥2,440	1280	小计 (元):	¥880	450			
含税报价总计:				¥80									¥5,528			3700					

说明: 1. 模具更改根据客户提供图纸或样品维修。 2. 模具维修报价后严格按照要求时间完成, 无故延期, 空加倍罚款处理。

模具厂报价人/日期: 马南 2018.05.21 审批: *核定维修报价零件清单 2018.6.5*

报价批准费用: (小写) 大写 *3700* 主管副总批准: *2018.6.9*