

北京光华荣昌关键2级零部件供应商检查表

序号	零部件名称	零部件图号	一级零部件供应商	关键二级零部件名称	材料牌号或规格	二级零部件图号	二级零部件供应名称	备注
1	驾驶员座椅总成	H0681010012A0	光华荣昌	H3升级正司机主边调角器 重卡司机副边调角器	靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235 靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235	H3-6805100 RC026805110	江苏力乐汽车零部件股份有限公司 河北光华荣昌汽车零部件有限公司	VT VT
2	副驾驶员座椅总成	H0681020003A0	光华荣昌	H3升级副司机主边调角器 重卡副司机副边调角器	靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235	H3-6905100 RC026905110	江苏力乐汽车零部件股份有限公司 河北光华荣昌汽车零部件有限公司	VT VT
3				VT布套	前排 主料0M-WP2 辅料0M-ZY3			布料为天津鹏升
4	驾驶员座椅总成	H0681010100A0	光华荣昌	司机主边调角器 司机副边调角器总成	靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235 靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235	M4-6805101 M4-6805102	江苏力乐汽车零部件股份有限公司 河北光华荣昌汽车零部件有限公司	H3改型 H3改型
5	副驾驶员座椅总成	H0681020100A0	光华荣昌	副司机主边调角器 副司机副边调角器总成	靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235 靠背板: t=3.0-spcc 副总座: t=5.0-Q235	M4-6905101 M4-6905102	江苏力乐汽车零部件股份有限公司 河北光华荣昌汽车零部件有限公司	H3改型 布料为天津鹏升
6				I13布套	主料EM200 辅料EMI100			H3改型
7	驾驶员座椅总成	H468100000013	光华荣昌	司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 弹簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 铸吉亚	H4A-6805117	河北光华荣昌汽车零部件有限公司	H4-A

8	驾驶员座椅总成	H468100000014	光华荣昌	司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 涡簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 佛吉亚	H4A-6805117	河北光华荣昌汽车配件有限公司	H4-B
9	驾驶员座椅总成	H468100000016	光华荣昌	司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 涡簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 佛吉亚	H4A-6805117	河北光华荣昌汽车配件有限公司	H4-S
10	副驾驶员座椅总成	H468100000053	光华荣昌	副司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 涡簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 佛吉亚	H4A-6805118	河北光华荣昌汽车配件有限公司	H4-A
11	副驾驶员座椅总成	H468100000054	光华荣昌	副司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 涡簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 佛吉亚	H4A-6805118	河北光华荣昌汽车配件有限公司	H4-B
12	副驾驶员座椅总成	H468100000055	光华荣昌	副司机调角器总成	上/下连接板: t=3-SPPH590 涡簧: t=2-65Mn 联动杆: Q195 星盘: 佛吉亚	H4A-6805118	河北光华荣昌汽车配件有限公司	H4-S
13				H4面套	A款: 上料NMI04, 辅料NMI06, 辅料NMI07 B款: 主料NMI09, 辅料NMI10, 辅料NMI07, 辅料EM19 S款: 主料NMI01, 辅料NMI00, 辅料NMI07, 辅料EM19		河北光华荣昌汽车配件有限公司	布料为天津鹏升

总经理签字: 