


模具维修报价单

单位	北京瑞隆祥模具有限公司		联系人	赵翔	联系电话	13311382383	修模资料来源	其他	邮件、传真	15个工作日							
项目名称	H4A罩壳		零件图号	SQXM3000-6806001-A	传真	010-89774257	维修完成周期										
模具名称	材料、配件费用																
模具编号	材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用	其他							
图片描述	718钢料	40	¥1,200	顶针		设计	40/时	5	¥200	磨床	40/时	3	¥120	管理	¥200		
	铜	15	¥1,500	司筒		数控	80/时	10	¥800	抛光	50/时	5	¥250	检测	¥100		
	前模			唧咀		铣床	40/时	15	¥600	火花机	40/时	10	¥400	调试	¥200		
	后模			弹簧		车床	40/时			线切割	50/时	20	¥1,000	税金	¥1,274		
	顶出			油缸		钳工	35/时	30	¥1,050	皮纹				注塑	¥200		
	设计更			其它		钻床	40/时	2	¥80	运费				材料费	¥200		
	其它					烧焊			¥400	其它				利润	¥200		
						激光焊											
		小计:		¥2,700	小计:		小计:			3130	小计:				¥3,070	小计:	¥2,174
						加工费											
备注	壹万壹仟零柒拾肆元整										¥11,074						

经与瑞隆祥沟通外修费用为10500元



模具厂报价人/日期: 赵翔 2019.4.26

报价批准费用: (小写) 未写

审批:

主管副总批准:

[Handwritten Signature]