

模具维修报价单

单位	北京瑞隆祥模具有限公司		联系人	赵翔		联系电话	13311382383		修模资料来源	邮件、传真						
项目名称	H4A罩壳		零部件图号	H4A-6806001-A		传真	010-89774257		维修完成周期	15个工作日						
模具名称	材料、配件费用															
模具编号	材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用	项目	单价(元)	工时	费用	其他		
图片描述	718钢料	40	¥1,200	顶针		设计	40/时	5	¥200	磨床	40/时	3	¥120	管理	¥200	
	铜	15	¥1,500	司筒		数控	80/时	10	¥800	抛光	50/时	5	¥250	检测	¥100	
				唧咀		铣床	40/时	15	¥600	火花机	40/时	10	¥400	调试	¥200	
	变更			弹簧		车床	40/时			线切割	50/时	20	¥1,000	税金	¥1,274	
	顶出			油缸		钳工	35/时	30	¥1,050	皮纹				注塑材料费	¥200	
	设计更改			其它		钻床	40/时	2	¥80	运费				利润	¥200	
	其它					烧焊			¥400	其它						
						激光焊										
		小计:		¥2,700	小计:		小计:			3130	小计:				小计:	¥2,174
							加工费用合计:									
备注	壹万壹仟零柒拾肆元整															
	¥11,074															
备注	经与瑞隆祥沟通维修费用为10500 折回															

模具厂报价人/日期: 李晓明 2019.4.26

报价批准费用: (小写) 大写:

审批:

主管副总批准:

