

# 工作联系函

□申请

■通知

□通报

□报告

## 主题 :B40L/B80C 左右镜壳改模通知

### 采购部、生管部:

B40L/B80C 后视镜低温出现边缘顶白质量问题, 经质量部验证取消镜壳 R 角处凸起可以有效解决顶白, 且不影响装配性能。


涉及产品: B80C 左/右镜壳 0A5206L/R-S01; B40L 左/右镜壳 0A3204L/R-S01。

需要采购部通知分供方天津精美特公司进行改模:

- 1.分供方提报改模 15 日周期, 改模期间需求库存的储备 (生管部调度提供预示量);
2. 精美特在镜壳电镀前对塑件凸起进行打磨维修。

时间节点定在 12 月 10 日前完成改模。以左件为例, 改模位置见下图:

四角R处  
取消凸起



发起部门: 总装厂工艺科

拟文: 王文乐

日期: 2019.11.20