



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2019.8.21

编号: GR-52-00-02-082601

【损坏现象及故障原因】

1. 1#合力牌燃油叉车刹车故障, 刹车时有效, 时无效, 出现刹车失灵情况, 并伴有异响, 初步判断刹车片磨损间隙不均或刹车片磨损至极限; 钥匙点火时, 马达无反应, 无法启动, 检查电路无异常, 初步判断启动电机坏; 叉车供油故障不能使用, 联系了叉车维修, 确认供油泵故障(换新泵预计1600元左右), 为减少费用将油泵拆走确认能否校调, 能校调维修的费用预计800元左右。维修供油泵后叉车能够正常点火启动, 但发动机功率极弱无法使用, 经检查和初步确认发动机缸筒活塞磨损严重导致输出功率弱, 不排除内部连杆等部件磨损严重, 需要打开发动机进一步检查确认。发动机维修费用预计2800元左右。拆机后检查飞轮和离合器组件, 严重磨损无法使用, 预计更换费用1000元左右。(该叉车机器为2009年出厂, 自2014年从改装厂转入) 由于发动机大修更换了内部缸筒活塞等新部件, 新部件磨合使用一周需要保养更换发动机油和机滤, 预计320元。

2. 2#合力牌燃油叉车刹车系统异常, 刹车经常时有时无, 且刹车油消耗很快, 检查刹车分泵损坏油管漏油, 预计更换维修405元。

3. 3#合力牌燃油叉车转向油管破损, 漏液压油, 需要更换油管; 换挡时, 档位经常挂不上, 需要对离合间隙进行调整。

申请由叉车维修单位进行故障确认和维修。

设备科负责人:

使用部门负责人

【部门审核意见】

部门主管:



设备/工装委外维修申请单

生效日期:

编号:

申请部门

设备科

申请日期

2019年05月17日

设备名称

叉车

设备编号

HBGH-ZZ-JQ-018

规格型号

维修数量

2台

【损坏现象及故障原因】

叉车离合损坏，导致车辆无法挂挡，影响正常工作，需委外维修离合器。并且叉车已到保养周期，需要更换机油，机滤，空滤等。

费用:

离合器维修: 780 元

保养: 320 元*2 台

共计: 1420 元

设备科负责人:

使用部门负责人

【部门审核意见】

部门主管:

维修单位及联系方式

贾师傅/13383063839

预计维修费用

1420 元

预计维修完成时间

经办人

主管副总审核

签字: 年 月 日

总经理审批

签字: 年 月 日



设备/工装委外维修申请单

生效日期:

编号: GR-52-00-02-08-609

申请部门

设备科

申请日期

2019年08月15日

设备名称

叉车

设备编号

HBGH-ZZ-JQ-017~018

规格型号

维修数量

2台

【损坏现象及故障原因】

1#叉车发动机抖动严重, 离合不回弹, 液压油管漏油。2#叉车发动机漏油。

设备科负责人:

使用部门负责人

【部门审核意见】

部门主管:

维修单位及联系方式

贾师傅/13383063839

预计维修费用

510元

预计维修完成时间

经办人

主管副总审核

签字: 年 月 日

总经理审批

签字: 年 月 日



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2019.8.03

编号: GR-52-00-02-080601

【损坏现象及故障原因】

1. 叉车刹车故障, 出现一脚有一脚没, 刹车失灵情况, 检查油管未出现漏油情况; 2. 叉车点火不着, 检查电瓶及点火系统正常, 系油路系统供油异常引起。申请由叉车维修单位进行故障确认和维修。

设备科负责人: *[Signature]*

使用部门负责人: *[Signature]*

【部门审核意见】

部门主管: