



设备/工装委外维修验收单

生效日期: 2019.12.21

编号: RC-YS-2019122101

损坏现象及故障原因:

叉车轮胎磨损严重, 更换4条前轮轮胎, 4条后轮轮胎, 拆卸时发现一个轮胎轮毂出现裂痕不能使用, 更换一个新轮毂。(附图)

更换附件(包括文件资料):

2019年12月21日