



## 设备/工装委外维修验收单

生效日期: 2019.12.20

编号: RC-YS-201912202

**损坏现象及故障原因:**

因戴姆勒现场审核提出整改意见中, 要求对一厂内照明设施进行修复。一厂内大部分照明设施下方有设备或物料, 升降车无法贴近, 不能完成维修更换作业。申请租赁吊车进行照明设施维修工作

**更换附件 (包括文件资料):**